

**Inge Roberto Santofimio IBAL. PUNTOS DE ALCANTARILLADO Santa Rita, Calle 60 y Villa Café**

Sí, allí hay un complique con el sistema de alcantarillado, un problema de insuficiencia del sistema, pero en los últimos días hemos hecho labores para hacer mantenimiento y para buscar que en este periodo invernal trabaje bien la red de alcantarillado de evacuación de agua lluvia que hay en esta zona.

Tuvimos una complicación respecto a un adicional que se tenía que entregar por parte de la administración central municipal, ya se subsanó esa problemática y se tiene el convenio asegurado para hacer la culminación de esa obra que de la que usted hace referencia en la calle 79 en el sector de Villa Café.

Y por último, se tiene un problema con un drenaje, un antiguo drenaje de la vía nacional que posteriormente, digámoslo así, fue absorbido por la zona urbana, quedó dentro del sector colindante entre Santa Rita y el barrio de Bello Horizonte y ese sitio tiene además un problema de arrojo de basura, de material de desecho que genera toda esa problemática a la que usted hace referencia.