IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE ABRIL

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Condicione insegura: El trabajador informa que se encontraba realizando la desinfección de un tanque de almacenamiento y al colocarse el aspersor en la espalda sintió un pequeño ardor, lo que procedió a quitarse el traje, toda vez que le había salpicado hipoclorito de cloro

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MNTAL/PISCOLOGIA INADECUADA Exceso de confianza	110 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO. 113 Ropa inadecuada o inapropiada. (El traje de protección que utilizo el trabajador no cumplía con la norma de protección que requería la actividad)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LDIERAZGO DEFICIENTES 009 Identificación y evaluación insuficiente del trabajo 100 INGENIERIA INADECUADA 103 Estándares, Especificaciones y/o criterios de diseños inadecuados 106 Evaluación deficiente para el comienzo de la actividad 200 DEFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES 201 Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos	650 COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR, ETC., INSEGURAMENTE 659 No especificado en otra parte (No tuvo en cuenta de lavar la maquina aspersor (de fumigación) de una manera adecuada después de agregar el hipoclorito en el mismo)

IBAL IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la importancia de realizar la limpieza adecuada al aspersor para evitar riesgos en el personal

- Retiro del elemento de protección personal para ser remitido al proveedor para su cambio respectivo

- Actualizar Matriz de Identificación de Peligros y valoración del Riesgo del proceso de gestion Acueducto

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

INCIDENTE: El trabajador refiere que venía de hacer la labor de verificar un hundimiento en la vía vehicular, por colapso de red de alcantarillado en el B/ Alaska crr 14 N• 1d-43. Y saliendo del barrio a la altura de la casa de la presidenta de la junta, salió un gallo fino de pelea desde una altura aproximada de 3 a 4 metros, y me golpeo en la cabeza la cual estaba protegido por el casco de la moto que manejo HKJ 06 B Yamaha y caí al piso donde se evidencia arena en la vía vehicular.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción.	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 299 riesgos ambiéntales son especificados en otra parte (animal gallo fino que aparece de la nada y ocasiona que el trabajador caiga). Choque del ave con el casco del trabajador Ave que transita a baja altura, constituye un inminente riesgo 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS. 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en operaciones a campo abierto: animal gallo fino que aparece de la nada y colisiona con el casco del trabajador). aves que invaden el área por donde transitaba el trabajador en la moto Ave que transitaba a baja altura 700 RIESGOS PUBLICOS 780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general. impacto con el ave que transitaba a baja altura, lo que ocasiona la colisión con el casco del trabajador, produjo el choque y pérdida del control de la motocicleta
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	N.A

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo en vías públicas.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que inicia su jornada laboral a las 6:00 Am, que iniciaron sus actividades con la limpieza de las areas de trabajo (barrer, recoger escombros) y laboratorio, posteriormente se direcciona hacia el cuarto de moto bombas a realizar re circulación para que las mismas no se llenen de aguas, al ir bajando las escaleras ubicadas detrás del laboratorio, pasando el segundo descanso e iniciar las otras escaleras, se le dobla el pie izquierdo lo que ocasiona que se caiga de lado y se afecte el tobillo del pie izquierdo, quedando con mucho dolor y dificultad para caminar. Pendiente diagnostico por parte de la atención médica. Asotrauma.
Las escaleras se encontraban húmedas por lo que se presentaba lloviznas en la planta.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño Teniendo en cuenta que se le brindo capacitación a los trabajadores del área con referencia en prevención y protección contra caídas a nivel, el viernes 25 de abril anterior, tres días antes a la ocurrencia del evento. No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación 300 MANUTENCION 000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE DEFICIENTE 301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación de necesidades (Ausencia de señalización de prevención – cuidado al bajar las escaleras) A pesar de que se les ha brindado capacitación en prevención de caídas enfatizando en escaleras no se ha colocado una señalización en prevención en el área de las escaleras.	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte. Las escaleras se encontraban húmedas teniendo en cuenta que se en el momento del accidente se encontraba lloviznando. + Condiciones climáticas (llovizna a la hora del evento)

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño Teniendo en cuenta que se le brindo capacitación a los trabajadores del área con referencia en prevención y protección contra caídas a nivel, el viernes 25 de abril anterior, tres días antes a la ocurrencia del evento. No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación 300 MANUTENCION DEFICIENTE 301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación de necesidades (Ausencia de señalización de prevención – cuidado al bajar las escaleras) A pesar de que se les ha brindado capacitación en prevención de caídas enfatizando en escaleras no se ha colocado una señalización en prevención en el área de las escaleras.	350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO 359 No especificadas en otra parte. El trabajador al bajar las escaleras no hizo uso de las barandas que se encuentran instaladas a lado y lado de las escaleras, Así mismo informo que llevaba una sombrilla, lo que pudo generar más el desequilibrio y ocasionara que se le doblara el pie. 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES El trabajador sabía que estaba lloviendo y no tomo la precaución al bajar las escaleras

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Recomendaciones al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando el desplazamiento seguro por las escaleras y de estilos de vida saludable

- Solicitar al área de recursos físicos y servicios Generales, la instalación de señalización de prevención de caídas en el área de las escaleras.

- Retroalimentación en desplazamiento seguro por escaleras una vez ingrese de la incapacidad laboral

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE MAYO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se dirigía hacia el área de los floculadores, a realizar la toma de muestras; diagonal a donde se encuentra ubicado el mackenfloc, al bajar las escaleras metálicas se le dobla el pie derecho, lo que ocasiona mucho dolor y dificultad al caminar. El trabajador se encontraba tomando unas muestras de agua para control de turbiedad en ese momento bajando por la escalera metálicas, a dar el paso se le dobla el pie derecho, presenta dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 Control e inspecciones inadecuados de las construcción (No se realizaron las inspecciones necesaria para tener control de las necesidades de la planta Nª 2). 300 MANTENCIÓN DEFICIENTE. 301 Aspectos Preventivos Inadecuados para evaluación de necesidades (El trabajador informo de la condiciones del alumbrado de la planta al profesional especializado de Agua Potable para que se realizaron las mejoras para evitar lecciones a los operarios). 308 Aspectos correctivos inapropiados para reemplazo de partes defectuosas (No se tomó como prioridad el cambio de la lámpara o bombillo para que la planta Nª 2).	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE. 260 Iluminación inadecuada (Insuficiente luz para la operación, Brilló, etc.) 299 Riesgos Ambientales No Especificados En Otra Parte
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 CAPACIDAD FISICA /FISIOLOGICA 001 Altura, Peso, Talla, Fuerza, Alcance, etc. (Refiere el trabajador que pesa 87 kl y mide 1.65, siendo el índice de masa corporal 32 Obesidad Tipo I. , lo que lo hace más vulnerable a sufrir lesiones por su condición física 100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción. Exceso de confianza, teniendo en cuenta que es una actividad rutinaria el trabajador en su día Laboral utiliza las escaleras en varias ocasiones para realizar sus actividades.	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES 900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE 998 Ningún acto subestandar (El trabajador bajo correctamente la escalera y tenía la dotación personal)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando recomendaciones de auto cuidado para prevención de caídas a un mismo nivel y en escaleras
- Brindar o reforzar la capacitación en prevención de caídas a un mismo nivel y en escaleras
- Solicitar al Profesional Especializado De Recursos Físicos Y Servicios Generales, mantenimiento a las luminarias de la planta de tratamiento de agua potable No. 02.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Agua Potable

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se dirigía en la moto a realizar inspección cumpliendo el protocolo de emergencia por las lluvias presentada en la ciudad, teniendo en cuenta que la vía se encontraba mojada por las lluvias, resbala en la moto afectándose el antebrazo, rodilla y cabeza, que dando con mucho dolor. Se direcciona hacia la clínica asotrauma para que le brinden la asistencia médica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción. Confiar excesivamente en sí mismo	640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en operaciones a campo abierto. 700 Riesgos públicos. 780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general), (Las calles estaban mojada por el aguacero, y cualquier otro conductor se pudo haber caído)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial.	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que las carreteras estaban mojadas y por lo tanto tenía que manejar más suave que lo normal para evitar deslizarse). 600 ERRORES DE CONDUCCIÓN 601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El trabajador manejo la motocicleta sin tomar las precauciones de auto cuidado sabiendo que estaba lloviendo)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de técnicas de conducción y consejos para conducir en moto en época invernal así mismo realizar retroalimentación en prevención de accidentes en vías públicas.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE
El trabajador informa que se dirigía hacia la planta de tratamiento de aguas residuales arboleda en su vehículo, al ir manejando siente que le ingresa en el ojo izquierdo un cuerpo extraño, su reacción fue restregarse el ojo y siguió laborando, después empezó a sentir molestia al interior del mismo neuralgia alrededor del ojo y cuando se dio cuenta tenía el ojo con sangrado e irritado.

QUE GENERO EL ACCIDENTE	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
108 Bajo tiempo de reacción. Exceso de confianza	299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	500 Operar o Trabajar a Velocidad Insegura 509 No especificados en otra parte (El trabajador Opero El vehículo con los vidrios abajo). 558 Exponerse innecesariamente a materiales o equipos que se mueven (El trabajador se expuso a que las partículas del medio ambiente entrara por la ventana y le ocasionará irritación en la vista)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones enfatizando al tener contacto con cuerpo extraño en los ojos, y proyecciones de auto cuidado en vías.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de ambiente físico

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL IBAGUÉ con todo el corazón.

LA PREVENCION ESTA EN TUS MANOS, COMO MEDIO DE DEFENSA

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE JUNIO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba en las instalaciones de la pola, área del parqueadero; había pasado a la oficina de gestión ambiental ubicada en la carrera 3ª N• 1-04 la pola, a recoger sus implementos de seguridad para direccionarse hacia la bocatoma combeima, donde se había presentado la emergencia por la ola invernal y al subirse al carro y cerrar la puerta no se percata y se aprisiona el dedo pulgar de la mano derecha con la puerta del vehiculo, ocasionándole hematoma e inflamacion.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción. 300 Tensión Mental o Psicológica (La trabajadora tenia afán de llegar a tiempo al lugar donde se presentaba la emergencia)	N.A
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 Supervisión y liderazgo deficientes **006 Programación o Planificación insuficiente del trabajo (No hay suficiente planificación, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas eran críticas y en cualquier momento se activa el protocolo establecido para atender emergencias, sin embargo, no se tenían los implementos de trabajo o seguridad en la casa o carro, situación que genero más afán en el trabajador).**	500 operar o trabajar a velocidad insegura, no se presta atención a la actividad por ser una actividad rutinaria, falta de cuidado en la actividad Falta de precaución al abrir la puerta cuando desciende del vehículo

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado al momento de abrir o cerrar la puerta del vehículo, y la importancia de trabajar de una forma tranquila para evitar posibles accidentes.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión ambiental

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba realizando la limpieza del pozo séptico ubicado en el sector del tanque de piedra pintada, con el compañero de trabajo, coloca la barra para destapar la tapa del pozo y al realizar la fuerza para levantarla siente un tirón en la región de los riñones lado izquierdo, quedando con mucho dolor, informa que presenta mucho dolor y dificultad para orinar. El trabajador se encontraba en el sector de piedra pintada en los tanques de agua, refiere que al levantar la tapa del pozo séptico con una barra de hierro (peso aproximado de la tapa 40 kg) siente un tirón al lado izquierdo de la cintura, siente dificultad al orinar.
Cargo: Ayudante Equipo Vactor

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FISICA 003 Capacidad limitada para mantenerse en determinada posición corporal. No se tiene la suficiente fuerza para el levantamiento de la tapa. No se pone en práctica lo aprendido en las capacitaciones para la manipulación de cargas.	340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas, el diseño de la herramienta para el levantamiento de las tapas no es el mas ergonómico y cómodo para desarrollar la tarea
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERÍA INADECUADA 102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos 105 Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 400 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos, la herramienta no es la apropiada para realizar la labor 402 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos. La herramienta no cumple con ninguna especificación ergonómica que brinde mayor comodidad y seguridad al trabajador	200 NO ASEGURAR O ADVERTIR 205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o advertencia adecuada; postura inadecuada para desarrollar la labor. Actividad rutinaria sin la debida atención, No se identifican comportamientos seguros o prudentes. 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO 355 Agarrar los objetos de forma errada

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el manejo de cargas y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo
- Realizar cotizaciones para la compra de barras ergonómicas para el levantamiento de las tapas
- Brindar reinduccion al personal en higiene postural y manejo de cargas
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que el día 13 de junio de 2013 se encontraba en el sector de villa Restrepo, se encontraba realizando visita ocular del predio finca el reflejo, cuando venia bajando, como es pendiente el terreno, detrás de la funcionaria venia un perro corriendo, lo que la hizo desestabilizar y cayó sobre el lado izquierdo de su cuerpo, golpeándose con una estaca que se encontraba en el sitio, presenta dolor en la región pared axilar anterior y reja costal izquierda al caer de su propia altura. Informa el accidente de trabajo hasta el día de hoy viernes 15 de junio de 2018.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada 108 Bajo Tiempo de Reacción	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE. 299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (animal canino “perro” ocasionando que la ingeniera forestal se caiga 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJAOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños (estaca tirada en el terreno por donde transitaba la funcionaria) 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes etc, encontradas en operaciones a campo abierto. Canino que ocasiona la caída y estaca ubicada en el recorrido con la que se lesiona. 700 RIESGOS PUBLICOS 780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares a loscuales también está expuesto el público en general
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA **104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones**	00 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICONES DEL PISO O VECINDADES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo en terrenos ajenos o

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Ambiental

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba realizando la actividad de toma de muestra en la planta de tratamiento Nª. 02, venia del área de sedimentación para la sala de muestras y al ir subiendo el segundo paso de las escaleras metálicas apoyo al pie muy a la punta del escalón lo que ocasiono que se tropezara y cayera de frente generando golpe al lado izquierdo del pecho quedando con mucho dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
300 MANTENCIÓN DEFICIENTE. 301 Aspectos Preventivos Inadecuados para evaluación de necesidades (El trabajador informo de la condiciones del alumbrado de la planta y no se realizaron las mejoras para evitar lecciones a los operarios). inexistente mantenimiento de luminarias 308 Aspectos correctivos inapropiados para reemplazo de partes defectuosas (No se tomó como prioridad el cambio de la lámpara o bombillo para que la planta Nª 2, tuviera luz y poder evitar posibles lecciones de los operadores)	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE. 260 Iluminación inadecuada (Insuficiente luz para la operación, Brilló, etc.)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 Capacidad mental/psicológica inadecuada **001 Altura, Peso, Talla, Fuerza, Alcance, etc. (Refiere el trabajador que él pesa 68 kl y mide 1.68.) siendo el índice de masa corporal 24.11 normal.** **108 Bajo tiempo de reacción.** **Exceso de confianza del trabajador**	900 Acto subestimar no especificado en otra parte 998 Ningún acto subestandar (El trabajador subió correctamente la escalera y tenía la dotación personal)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en como descender por las escaleras
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Agua Potable
- Reiterar al área de Recursos Físicos Y Servicios Generales el mantenimiento a las luminarias de la planta de tratamiento No. 02
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS 2 TRIMESTRE DE 2018

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en la bocatoma combeima atendiendo la emergencia por la oleada invernal; él se encontraba cerca de la retroexcavadora apoyando técnicamente el retiro de la retroexcavadora de la zona. Cuando el ingeniero se disponía a subir nuevamente al camino, se resbala, pierde el equilibrio y cae sobre una guadua que se encontraba en la superficie golpeándose el pabellón auricular de la oreja derecha, gracias al casco no se golpea la cabeza. El golpe le genero herida superficial.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
N.A	640 Riesgos Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables en campos abiertos) Entornos de trabajo peligrosos, terrenos escarpados y en mal estado por las condiciones climáticas.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA **108 Bajo tiempo de reacción** **200 TENSION FISICO OO FISIOLOGICA** **202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (La emergencia inicio desde la madrugada, generando bastante tensión por la magnitud de la emergencia)** **203 Fatiga debido a la falta de descanso (El trabajador se encontraba desde la madrugada de este día atendiendo la situación presentada)**	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (Terreno irregular, resbaloso por época invernal)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado en los trabajos de emergencia, y la importancia del auto evaluación de seguridad en los lugares donde se hace la actividad.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de acueducto

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.