# IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN



IBAL

# 1ER TRIMESTRE 2020

# ACCIDENTES DE TRABAJO

ENERO
2020

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Indica la trabajadora que se encontraba el 14 de enero de 2020 levantando la tapa de la caja del medidor de agua, en el momento de ponerse de pie, pisa arena y se resbala cayendo a una altura a diferente nivel, golpeándose la rodilla izquierda, cintura y brazos presenta laceraciones en los brazos y dolor, se remite inmediatamente a la Clínica Asotrauma.

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| **401 Falta de experiencia**: La persona es la primera vez que trabaja en esta labor, era la primera vez que transitaba por la ruta. | **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES**<br>**610 Predios o cosas defectuosas de extraños**: Terreno inestable para la toma de lecturas debido a la obra que se realizaba en el momento.<br>**700 RIESGOS PÚBLICOS**<br>**780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS:** Riesgos en áreas externas, Terreno inestable para la toma de lecturas debido a la obra que se realizaba en el momento. |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| **000SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTE**<br>**007 INSTRUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO SUFICIENTE**<br>No se había capacitado a los trabajadores, referente a los procedimientos para la toma de lecturas en condiciones no usuales | **400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO:** La funcionaria al realizar la actividad, evidenció que en el área había una obra, cubierta con una poli sombra al lado de la caja del contador, sin embargo, continuo la labor, sin analizar que en el poco espacio había también arena.<br>**EXCESO DE CONFIANZA:** La operaria realizó la labor aun conociendo que el espacio era limitado e inestable. |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor y enfatizar en el autocuidado siempre.

IBAL

**ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION POR EL AUTOCUIDADO CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD**

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La trabajadora informa el 14 de Enero de 2020 que se encontraba realizando re-lecturas, buscando la dirección de un predio en el barrio 20 de julio, al momento de dar un paso para subir un andén, da el paso en falso, ocasionando que se tropezara y cayera de su propia altura golpeándose la rodilla derecha, presentando dolor y mucha dificultad para la movilidad.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN:** La persona no reaccionó de forma rápida al momento de colocar el pis en el andén.<br>**401 FALTA DE EXPERIENCIA:** La persona es la primera vez que trabaja en esta labor, era la primera vez que transitaba por la ruta. | **000 DEFECTO DE LOS AGENTES**<br>**035 DESGASTADO, CUARTEADO, RAÍDO:** El andén se evidenciaba desgastado, lo que facilitó la caída de la funcionaria.<br>**100 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO**<br>**110 CARENCIA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:** La funcionaria no usaba las rodilleras debido a que no se había solicitado en almacén.<br>Nota: Había solicitado las rodilleras en Almacén, sin embargo, no las habían entregado.<br>**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES**<br>**610 PREDIOS O COSAS DEFECTUOSAS DE EXTRAÑOS:** Andén que no pertenece a las instalaciones de la empresa<br>**700 RIESGOS PÚBLICOS**<br>**780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS:** Riesgos en áreas externas |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **N.A** | **400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO:** La funcionaria evidenció el estado del andén, sin embargo, no prestó atención oportuna al mismo y coloca el pie en el mismo. |

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Siempre prestar atención a las condiciones del ambiente de trabajo y mirar antes de dar el paso.

IBAL

# Poner en práctica las medidas dadas en la capacitación sobre el riesgo publico

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en el Barrio Ricaurte parte alta, al ir en la motocicleta y girar en una curva hacia el lado derecho pisa el freno y la llanta se desliza, generando la caída del trabajador.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA**<br>**108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN** (Por causa del imprevisto del taxi que invadió el carril del trabajador) | **000 DEFECTOS DE LOS AGENTES**<br>**030 RESBALOSO** (La vía se encontraba húmeda debido a las lluvias presentadas en la mañana<br><br>**700 RIESGOS PUBLICOS**<br>**710RIESGO DE TRANSPORTE PÚBLICO** (El trabajador se encontraba transportándose en su motocicleta)<br>**720 RIESGO DEL TRÁFICO** (Es un evento que le puede suceder a cualquier persona)<br>**780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS** (Riesgos de lugares públicos a los cuales también esta expuesto el público en general.) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES**<br><br>**013 RETROALIMENTACION DEFICIENTE O INCORRECTA EN RELACION CON EL DESEMPEÑO** (Por la no aplicación de frenado adecuado) | **400FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**<br><br>**600 ERRORES DE CONDUCCION**<br>El trabajador al realizar el giro en la motocicleta, se encuentra con una amenaza (vehículo por el carril contrario), por lo que toma la decisión de frenar solo con el trasero. |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Conducir defensivamente, estando atentos a todos los peligros existentes en el entorno.

IBAL

**REPORTAR A LOS USUARIOS EL MOTIVO DE CADA TRABAJO Y ACLARAR DUDAS ANTES DE INICIAR LABORES**

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba realizando la labor de toma de re-lecturas el día 20 de enero de 2020 sobre la 1:00 pm cuando se percató que un perro lo iba a atacar, su reacción fue correr lo que ocasiono que cayera de un escalón que tenía arena en su superficie, generando que se le torciera el tobillo con fuerte dolor e hinchazón.

OBSERVACION, el trabajador reporto el accidente 5 horas después de ocurrido el evento.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **400 FALTA DE CONOCIMIENTO**<br>**401 FALTA DE EXPERIENCIA** | **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TREBAJOS EXTERIROERS,DSITINTOS ALOS OTROS RIESGOS PUBLICOS**<br>**640 RIESGOS NATURALES** (Exposición a animales domésticos) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **INSTRUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO INSUFICIENTE.** | **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**<br>(Teniendo en cuenta que el trabajador no se percató de un escalón lo que ocasiono la caída)<br><br>**500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA**<br>**506 CORRER POR MIEDO DE SER ALCANZADO POR UN CANINO** |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Mirar antes de dar el paso a diferente nivel cuando se transite por escalones y caminar concentrado por las vías de desplazamiento.

***El reportar accidentes de origen común como accidentes de trabajo, además de cometer un delito fraudulento, provoca conflictos internos en la empresa ya que un evento como el anteriormente mencionado, trae para la empresa situaciones administrativas ante la Administradora de Riesgos Laborales y la Entidad prestadora de salud.***

IBAL

# ACCIDENTES DE TRABAJO

FEBRERO
2020

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Refiere el trabajador que siendo las onces (11) de la mañana del 06 de febrero del 2020 el trabajador se desplazaba por el centro de Ibagué por la carrera 4 con calle 12 cuando un taxi lo cerro, ocasionándole caerse en el andén golpeándose la parte derecha del cuerpo ocasionándole múltiples golpes en miembros superiores e inferiores especialmente el dedo pulgar derecho.

El trabajador se encontraba realizando un traslado de sede a sede en el momento del trayecto un taxi lo sierra y por no colisionar con el taxi frena y cae al suelo golpeándose la parte derecha del cuerpo presenta laceraciones y dolor.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **108 Bajo tiempo de reacción.**<br>**Exceso de confianza** | **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS.**<br>**630 OTROS RIESGOS ASOCIADOS CON LA PROPIEDAD U OPERACIONES DE EXTRAÑOS (** el taxi era de propiedad particular**)**<br><br>**700 RIESGOS PUBLICOS**<br>**700 RIESGOS PÚBLICOS.**<br>**780 OTROS RIESGOS** PÚBLICOS (Riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general). |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **007 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES**<br>Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño<br>Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial. | **200 NO ASEGURAR O ADVERTIR ( Taxi debió colocar las direccionales para poder cruzar)**<br>**600 ERRORES DE CONDUCCIÓN.**<br>**601 CONDUCIR DEMASIADO RAPIDO O DEMASIADO DESPACIO.** |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES Y VIAS DE LA CIUDAD

IBAL

# Poner en práctica las medidas dadas en la capacitación sobre prevención al Riesgo Publico

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando sus actividades en terreno, iba en su motocicleta como conductor frena, por evitar colisionar con un taxi que frena en seco, cayendo al suelo presenta dolor del brazo izquierdo, laceración en rodilla y herida en la cara. Jornada laboral 7:00 a 12:00 medio día.

Trabajador se encontraba en terreno, estaba desplazándose en vehículo propiedad del trabajador (empresa paga rodamiento) en vía pública, un vehículo tipo taxi frena inesperadamente lo que ocasiona que choquen, se golpea el hombro y rodilla izquierda y cara(mentón), presenta laceraciones en la rodilla, hombro inflamación y dolor, y en la cara herida indica que la ambulancia lo dirige para asotrauma, informa Hugo silva supervisor.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **100 CAPACIDAD MENTA/PSICOLÓGICA INADECUADA.**<br>**300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA.**<br>**302 FATIFA DEBIDO A LA CARGA O LAS LIMITACIONES DE TIEMPO DE LA TAREA MENTAL.** (El trabajador refiere que le toca realizar muchas tomas de lecturas y entrega de facturación). | **700 RIESGOS PUBLICOS**<br>**710 RIESGOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.**<br>**720 RIESGO DEL TRAFICO** (Imprudencia de tercero en la vía, conductor del taxi freno en seco)<br>**780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS.** (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **007 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES**<br>Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño<br>Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial. | **200 NO ASEGURAR O ADVERTIR** ( Taxi debió colocar las direccionales para poder cruzar)<br>**400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**<br><br>**600 ERRORES DE CONDUCCIÓN**.<br>**601 CONDUCIR DEMASIADO RÁPIDO O DEMASIADO DESPACIO. 606 No guardar la distancia** (El trabajador no guardo la distancia entre el taxi y él). |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Conducir defensivamente, estando atentos a todos los peligros existentes en el entorno.

IBAL

***Evaluar y prestar atención a las condiciones del área a operar antes de iniciar labores.***

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador que se encontraba tomando lecturas de los registros de agua, se levanta, cierra la tapa al dar el paso hace un giro en falso y se lesiona rodilla izquierda presenta dolor, sin antecedentes.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLÓGICA INADECUADA:**<br>**001 ALTURA. PESO, TALLA, FUERZA, ALCANCE, ETC. INADECUADOS:** El trabajador tiene un peso corporal de 85 kg y su altura es de 1.74 mts<br>**200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA**<br>**202 FATIGA DEBIDO A LA CARGA O DURACIÓN DE LAS TAREAS: (**El trabajadores refiere que durante esa semana realizo mucha disponibilidad o diferentes rutas**)**<br>**203 FATIGA DEBIDO A LA FALTA DE DESCANSO: (**El trabajador refiere que durante la semana anterior venia de realizar mucho trabajo y no había podido descansar**)**<br>**400 FALTA DE CONOCIMIENTO**<br>**404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE: (**Refiere el trabajador que las capacitación referente al tema de ergonomía fueran más seguida hasta crear en ellos una cultura**)** | N.A |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **000 SUPERVISION Y LIDERAZGO INSUFICIENTE**<br>**006 PROGRAMACION O PLANIFICACIÓN INSUFICIENTE DEL TRABAJO: (**Refiere el supervisor Hugo, debido a que los trabajadores que le tocaba realizar esa tarea se incapacitaron y otros pidieron permisos, toco cambiar la organización de reparto y designaron al trabajador Wilson upegui duarte, quien ya venía de una semana pesada laboral mente**)**<br>**500 ESTANDARES DEFICIENTES DE TRABAJO**<br>**504 DESARROLLO INADECUADO DE NORMAS PARA ESTANDARES / PROCEDIMIENTOS / REGAS INCOSISTENTES: (**Refiere el supervisor y el trabajador que en el área de facturación no existe un procedimiento de cómo realizar las actividades**).** | Posición inadecuada para desarrollar la labor<br>Sobre esfuerzo de la capacidad física<br>Falta de cuidado al levantarse |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada situación, ya que una buena higiene postural puede prevenir la mayoría de lesiones

***Es necesario tomar la iniciativa y actuar siempre en busca del bienestar, debemos lograr cambios de hábitos, costumbres y actitudes frente al cuidado de la propia vida y la del colectivo para evitar accidentes y dentro de estos, caídas.***

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El día 27 de febrero de 2020 siendo las 11:50 de la mañana el trabajador se encontraba tomando lecturas de macromedidor al momento de terminar la tarea se desplaza en su motocicleta por la calle externa residencial cuando un peatón se atraviesa sobre el trayecto de la motocicleta ocasionando que el trabajador pierda la estabilidad en la motocicleta y produzca la caída sobre la vía ocasionándole laceraciones sobre la mano y antebrazo izquierdo y contusión en pierna izquierda.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA**<br>**108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN (**El peatón se atravesó en la carretera y no le dio tiempo de reaccionar**)** | **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE**<br>**700 RIESGOS PUBLICOS**<br>**710 RIESGOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO**<br>**720 RIESGO DEL TRÁFICO** (Imprudencia de tercero en la vía)<br>**780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS (RIESGOS DE LUGARES PÚBLICOS A LOS CUALES TAMBIÉN ESTÁ EXPUESTO EL PÚBLICO EN GENERAL), (**Siempre existirá el riesgo de peatones imprudentes para todos los conductores**)** |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE**<br>**013 RETROALIMENTACIÓN DEFICIENTE O INCORRECTA EN RELACION CON EL DESEMPEÑO** Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial. | **400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (**El trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba mojada y por lo tanto tenía que manejar un poco más suave que lo normal para evitar caerse al frenar por emergencia**).** |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Los peligros del entorno vial, siempre estarán latentes por ello debemos conducir defensivamente en todo momento.

IBAL

***La falta de atención en actividades que requieren poco razonamiento lógico, sumado a la rutina y a condiciones ambientales adversas, son factores influyentes en la ocurrencia de accidentes que generan lesiones personales***

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que ‘el 20 de Enero del año en curso, se encontraba realizando relecturas en la ruta 10-05 barrio el bosque, al ingresar a tomar la relectura de un predio y fu atacado por un perro de raza criollo, el cual le rozo la pierna izquierda’

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA**<br>**108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN (Exceso de confianza)** (El perro ataco de forma imprevista) | **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TREBAJOS EXTERIROERS,DSITINTOS ALOS OTROS RIESGOS PUBLICOS**<br>640 Riesgos naturales (Exposición a animales domésticos)<br>**700 RIESGOS PUBLICOS**<br>**780 OTROS RIESGOS PÚBLICOS** (riesgos de lugares públicos a los cuales está expuesto el público en general) (Evento que a cualquier otra persona le hubiera pasado lo mismo) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| N.A | **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**<br>**(**El trabajador no se percató de revisar el área a trabajar antes de ingresar) |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- SIEMPRE ANALIZAR Y REVISAR EL AREA ANTES DE INICIAR LABORES.

IBAL

# ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION POR EL AUTOCUIDADO CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

IBAL

# ACCIDENTES DE TRABAJO

MARZO
2020

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Refiere la trabajadora que el día 12/03/2020 a las 10:30 am, se encontraba trabajando en el IBAL, haciendo lecturas de medidores, se agacho y al levantarse sintió un fuerte dolor en la región lumbar conduciéndole incapacidad para caminar. Jornada laboral 7:00 a 18:00.

El trabajador se encontraba realizando lecturas en medidores se agacho para levantar la tapa metálica y al levantarse sintió tirón en columna que irradia a pierna izquierda, se corta comunicación, no es posible retornar llamada

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA**<br>ALTURA, PESO, TALLA, FUERZA, ALCANCE<br>**200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA**<br>**202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas: (**El trabajador refiere que durante esa semana realizo mucha disponibilidad o diferentes rutas**)**<br>**FALTA DE AUTO CUIDADO**<br>La trabajadora presento accidentalidad en el mes de enero de 2020, por tropezar con anden.<br>**203 FATIGA DEBIDO A LA FALTA DE DESCANSO: (**El trabajador refiere que venía de realizar mucho trabajo y no había podido descansar**)**<br>**400 FALTA DE CONOCIMIENTO**<br>**404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE: (**Refiere el trabajador que las capacitaciones referentes al tema de ergonomía fueran más seguida hasta crear en ellos una cultura, la trabajadora es relativamente nueva.**)** | **N.A** |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES**<br>EL trabajador no pone en práctica lo informado en las capacitaciones. | **500 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA**<br>Agacharse de manera inadecuada, generando dolor lumbar |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- EJERCER LA BUENA POSTURA CUANDO SE ESTE EN TERRENO, AL MOMENTO DE INCLINARSE AL REVISAR MEDIDORES Y / O CAJILLAS.

***Los riesgos siempre están presentes; encontrar la manera de evitarlos es una forma de preservar el bienestar propio y el de los demás.***

IBAL

# LECCION APRENDIDA

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en el sector del palmar abriendo unas válvulas ubicadas en la salida vehicular de homecenter, siendo las 17:20 del sábado 14 de marzo de 2020, por la profundidad de la cámara de las válvulas hay que abrirlas inclinados o de rodillas, realizo un sobre esfuerzo que le ocasiono dolor abdominal en el lado derecho, generándole mucho dolor.

## QUE GENERO EL ACCIDENTE

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| **100 CAPACIDAD MENTAL / PSICOLOGICA INADECUADA**<br>**108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN (Exceso de confianza)** **(**El trabajador no tuvo en cuenta las condiciones húmedas en las que se encontraba el terreno en ese momento**)**<br>**200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA**<br>**201 LESIÓN O ENFERMEDAD (**El trabajador informa, que tenía sensible la zona del abdomen por una posible hernia, que se terminó de lastimar**)**<br>**209 RESTRICCION DE MOVIMIENTO** (Por la dificultad que se presenta para abrir las válvulas.) | **200RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE**<br>**250 INSUFICIENTE ESPACIO DE TRABAJO (**El área de las válvulas es incómodo, donde prevalecen peligros biomecánicos y locativos**).** |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| **100 INGENIERIA INADECUADA**<br>**104 CONTROL E INSPECCIONES INADECUADOS DE LAS CONSTRUCCIONES (**El área de válvula de homecenter, existe un riesgo constante por la manipulación de la misma debido a la distancia en altura para manipularla**)** | **350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO**<br>Agarrar los objetos inseguramente (teniendo en cuenta que para abrir la válvula hay que abrirla inclinado o de rodillas)<br>**550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA**<br>Por la profundidad de la cámara de válvulas hay que abrirla inclinados<br>**FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES**<br>**DEFECTO DE LOS AGENTES**<br>Diseñado inapropiadamente (cámara sin acceso adecuado, tapas en concreto que deben ser manipuladas con cruceta para entrar a la válvula) |

IBAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- EVITAR EL SOBREESFUERZO CUANDO ESTEMOS EJERCIENDO LABORES OPERATIVAS, Y ESTAR ATENTO A LAS CONDICIONES DE NUESTRO ENTORNO.

IBAL

***Siempre debemos realizar el precalentamiento y tener la debida precaución al realizar movimientos forzosos cuando participemos en actividades deportivas***

IBAL