IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN



IBAL

4ER TRIMESTRE 2020

ACCIDENTES DE TRABAJO

OCTUBRE
2020

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 01 de octubre se le asigno realizar relecturas en ciclo 03, al llegar al predio ubicado en la Cra. 4 #48-15 y no encontrar el medidor para tomar la lectura, ubica el código del cual estaba pintado en la tapa de concreto del predio, la operaria procede a levantar dicha tapa para la toma de la medición, al momento de descargar la tapa aparentemente realiza un movimiento brusco lo que le genera un sobreesfuerzo y dolor en su espalda, continua la ruta y al llegar al siguiente edificio su dolor se incrementa lo que no le permite continuar con sus actividades a lo que la operaria procede a llamar al supervisor de terreno quien llega sobre las 09:14 aproximadamente, le recibe el equipo de medición e informan al área SST de la empresa quienes le orientan desplazarse a la IPS Asotrauma donde atienden a la operaria por la lesión generada.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
001 altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. Inadecuados 205 exposición a riesgos contra la salud 200 **TENSION FISICA O FISIOLOGICA** Restricción de movimiento Lesión o enfermedad 400 **FALTA DE CONOCIMIENTO** Reentrenamiento insuficiente	630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES Retroalimentación deficiente o incorrecta respecto al desempeño (teniendo en cuenta que ya se le ha brindado formación en higiene postural) **550 ADOPTAR UNA POSTURA INSEGURA** Manipular la tapa de manera inadecuada (no poner en práctica lo orientado en las sensibilizaciones)	557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, prevención de accidentes y estar atento al entorno donde se desplaza, responsabilidades de los trabajadores, recomendaciones para el tránsito por las vías públicas

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

IBAL

Estar atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El Sr CRISTHIAN CAMILO ROJAS LOPEZ inicia su jornada laboral siendo a las 07:00 am, se le asigna su ruta de trabajo para realizar cortes del servicio de suministro de agua, sobre las 10:25 am aproximadamente, llega en su vehículo al predio comercial ubicado en la avenida guabinal 41-80, estaciona su motocicleta al frente del predio y luego de 2 metros aproximadamente se tropieza con una piedra la cual le genera caída de su cuerpo sobre su costado izquierdo y dolor en su tobillo, realiza el reporte al supervisor de terreno y posteriormente el operario se comunica con Axa Colpatria donde le informan que se desplace a recibir atención médica a la clínica Asotrauma, donde luego de su valoración y atención le generan 5 días de incapacidad por contusión de la rodilla.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
107 escasa coordinación 108 bajo tiempo de reacción 302 fatiga debido a la carga o limitaciones de tiempo de la tarea mental	630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
SUPERVISION Y LDERAZGOS SUFICIENTES **013** Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

Estar atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El Sr inicia sus labores el día 14 de octubre de 2020, al personal operativo de gestión comercial se le paga rodamiento por el uso de sus motocicletas las cuales se les hace inspección de forma mensual, donde la última revisión del vehículo con placas WBV 63D se realizó el día 30 de septiembre de 2020, se le asigna entrega de facturación de ciclo 7, los cuales son facturas de grandes consumidores, siendo las 10:45 aproximadamente, transitando por la avenida 5ta carril subiendo al llegar al semáforo, el operario da uso de la manija de embrague de su moto la cual en su momento se revienta y ocasiona que su vehículo no pare, al estar tan cerca a los vehículos adelante por el semáforo en rojo el operario toma la decisión de subir al andén, en ese momento el vehículo cae y por la caída el operario sufre raspones en su rodilla izquierda, informa al supervisor de terreno y al área SST quienes le indican que se desplace a recibir atención medica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
400 FALTA DE CONOCIMIENTO 401 falta de experiencia en la revisión de la motocicleta	999 sin clasificación (datos insuficientes)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA Control e inspecciones inadecuadas a las motocicletas **300 MANTENIMIENTO DEFICIENTE** 307 aspectos correctivos inapropiados para revisión de piezas	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.

- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

el operario 01 le ofrece ayuda a compañera de trabajo para asegurar en su motocicleta la caja donde lleva la facturación a entregar, ubican la caja en la parrilla del vehículo y con el pulpo o araña procede a asegurar la caja desde la parte trasera, la funcionaria estaba en el costado izquierdo cuando por la fuerza del elástico se le suelta al operario uno de los ganchos el cual impacta en el pómulo izquierdo de la operaria generando fuerte dolor, se procedió a ubicar la operaria en una silla en portería, se genero el informe al área SST, la operaria manifestó que no era necesaria la asistencia médica, sin embargo para obtener una evaluación médica se le direcciono a la IPS asotrauma donde recibe la atención y se generaron 5 días de incapacidad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
nA	015 diseño inapropiado
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
001 altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. Inadecuados 205 exposición a riesgos contra la salud	205 soltar o mover pesos, sin dar aviso o advertencia adecuada. 557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

Estar atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El funcionario estaba entregando facturación, llego al predio y el canino raza pitbull estaba suelto, al dejar la factura el animal se lanza sobre el ocasionando lesiones en su mano derecha, pierna derecha y daños en su uniforme.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
205 exposición a riesgos contra la salud 108 bajo tiempo de reacción	640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de animales (perros) es muy común en las residencias)640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente.	400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (Actividad rutinaria sin atención)

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	QUE GENERO EL ACCIDENTE	
	CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
	FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
El funcionario indica que se encontraba en la oficina del proceso de gestión ambiental, la cual se encontraba con buena ventilación, el evento o reunión duro aproximadamente 30 minutos, al cual asistieron 3 personas en total, indica el funcionario que compartió alimento con otro funcionario que dio positivo para covid 19, seguidamente días después empezó a sentir síntomas, como dolor de cabeza, días después fue incluido en el cerco epidemiológico del compañero quien fue el que dio covid, procedió a realizar las pruebas covid 19, la cual dio resultado positivo.	205 exposición a riesgo contra la salud (Covid 19)	NCondiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
	FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	QUE GENERO EL ACCIDENTE	
	CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
	FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
LA FUNCIONARIA MANIFIESTA TENER CONTACTO CON FUNCIONARIO POSITIVO POR COVID 19, EL CUAL FUE A SU OFICINA A LLEVAR INSUMOS, DE IGUAL FORMA MANIFIESTA QUE EL FUNCIONARIO EN VARIAS OCASIONES SE RETIRO EL TAPABOCAS, PROCEDE A DAR AVISO AL AREA SST PARA EL RESPECTIVO AISLAMIENTO, SE REALIZA LA PRUEBA EL 22 DE OCTUBRE LA CUAL DIO POSITIVO POR COVID 19.	205 exposición a riesgo contra la salud (Covid 19)	NCondiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
	FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

NOVIEMBRE
2020

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Realizaba labores normales en la planta de tratamiento numero 1, donde tuve contacto estrecho con compañero que dio positivo para covid 19, empecé a tener síntomas y proceso a realizarme la prueba el la cual arroja resultado positivo el día 17/11/2020, desde entonces me encuentro aislado cumpliendo con los protocolos.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La noche del 25 de octubre, tuve contacto cercano con el vigilante de la planta chembe, y el presentaba tos, fue el único contacto estrecho que tuve antes de empezar a sentir síntomas, procedí a realizarme la prueba y posteriormente arrojo como resultado positivo por covid 19, con fuertes síntomas.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- .

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La noche del 25 de octubre, tuve contacto cercano con el vigilante de la planta chembe, y el presentaba tos, fue el único contacto estrecho que tuve antes de empezar a sentir síntomas, procedí a realizarme la prueba y posteriormente arrojo como resultado positivo por covid 19, con fuertes síntomas.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador indica que el 26 de noviembre de 2020, a la 1:42pm se encontraba realizando actividades propias de trabajo (Toma de lecturas) en la ruta 18-10 que abarca San Martin Picaleña, ingreso a una casa donde había un medidor interno, habían 5 perros dentro del predio, el trabajador le avisa al usuario que guardara los perros mientras tomaba la lectura, la señora le insistió que no había problema que no le hacían nada, el trabajador cumplió con su deber, tomo la lectura y al momento de salir del predio un perro le ataco su gemelo derecho, causándole una herida poco profunda y sangrado. Inmediatamente se comunica con el supervisor y se remite a la Clínica Asotrauma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud 108 bajo tiempo de reacción	640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de animales (perros) es muy común en las residencias) 700 RIESGO PÚBLICOS
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
NA	NA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

Estar antento en todo momento cuando se transite por las vias peatonales donde existan animales domesticos.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La Funcionaria Se Encontraba Organizando Documentación Para Validación De Auditoria En Compañía De Otra Funcionaria Durante Un Tiempo Aproximado De 2 Horas Y 40 Minutos, Expuesta A Fuente Positiva Por Covid-19. Se Realiza La Prueba El 29 De Noviembre Con Resultado Positivo El 01 De Diciembre De 2020, Se Encuentra En Aislamiento Preventivo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	QUE GENERO EL ACCIDENTE	
	CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
	FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
Tuve contacto con compañero que dio positivo para covid-19 el 11 de noviembre 2020, la empresa por prevención me aisló y me tomo pruebas, las cuales como resultado dio positivo el 18/11/2020.	exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
	FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
	Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	QUE GENERO EL ACCIDENTE	
	CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
	FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
Contacto estrecho con compañeros de turno, empecé a presentar síntomas fuertes, me dirigí al medico en la EPS sanitas, donde la prueba el 11 de noviembre arrojo como resultado positivo para covid- 19	exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
	FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
	Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

DICIEMBRE
2020

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

al momento de manipular las cuentas para la revisión que fueron llevadas directamente por el almacenista general quien días después fue diagnosticado covid-19 positivo del 16 al 18 de diciembre y revisión de propuestas en la oficina del almacenista el día 22 de diciembre del 2020 y realizando actividades propias del trabajo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	QUE GENERO EL ACCIDENTE	
	CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
	FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
Por contacto con una persona con covid; a principios de la semana del 14 al 18 de diciembre de 2020; en las instalaciones del IBAL; realizando actividades propias de cargo, actualmente se encuentra en aislamiento.	exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
	FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
	Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	QUE GENERO EL ACCIDENTE	
	CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
	FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
Funcionario que durante reparaciones de redes hidráulicas se expone a otro funcionario positivo por covid-19, le practican prueba de covid-19 el 20 de diciembre de 2020 recibiendo su resultado positivo el 26 de diciembre de 2020, actualmente se encuentra en aislamiento.	exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
	FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos todos a la vez Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

el día lunes 21 de diciembre del 2020 sobre las 11 de la mañana el trabajador se desplazaba caminando a recoger unos elementos de trabajo a los operarios que están a su cargo, cuando se dispuso a pasar la calle bajando del anden doblo su pie izquierdo torciendo su tobillo,
generándole intenso dolor, el trabajador siguió laborando desplazándose en su motocicleta, hasta que en la tarde remitió fuerte dolor e hinchazón lo que lo hace desplazar a centro medico para su revisión.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA **108 Bajo tiempo de reacción**	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** **030 RESBALOSO**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
NA	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (El trabajador no analizo las condiciones del entorno antes de dar el paso)

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Mantenerse atento y alerta a las vias por donde se transita .

Estar antento en las zonas por donde se transita, y mirar antes de dar el paso.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El Sr Operairo ingresa a su turno de trabajo el día 11 de diciembre de 2020 a las 07:00 am, realizando las actividades para las cuales fue contratado, siendo las 09:00 am de acuerdo al cronograma de actividades y por orden de su jefe inmediato en la planta de tratamiento No. 1 de la pola, se desplazó a realizar lavado de los corredores de la planta No. 1, al momento de accionar la válvula de la manguera se dio cuenta que no tenía agua, por lo tanto se desplazó a otra llave de paso de agua para conectar la manguera, al estar parado cerca de una de las claraboyas con tapa de vidrio, tropieza y por el poco espacio cae sobre la estructura en vidrio ocasionándose múltiples golpes y rayones causados por la fractura del vidrio, su compañero, da aviso a la coordinadora de Primeros Auxilios, quien le presta atención inmediata, como lo es la desinfección de las partes afectadas y revisa de manera general los golpes y heridas que presenta por el accidente, lo tranquiliza un poco, se da aviso a la Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo sobre el accidente ocurrido, quien lo direcciona en compañía del auxiliar de sst a la clínica Asotrauma para ser atendido, el evento le genera siete (7) días de incapacidad.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
107 Escasa coordinación	113 Ropa inadecuada o inapropiada
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	100 Omitir el uso de equipo de protección personal disponible 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso tratamiento de agua potable.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de potabilización de agua.
- Firma de Acta de Compromiso (Auto-cuidado) prevencion de AT

IBAL

Estar atento a las condiciones presentes para evitar at

IBAL