IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN



IBAL

3ER TRIMESTRE 2020

ACCIDENTES DE TRABAJO

JULIO
2020

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El Sr ingresa a su turno de trabajo el día 02 de julio de 2020 a las 07:00 am, realizando las actividades para las cuales fue contratado, recibe su dotación en el mes de diciembre del año 2019 donde se le entregan sus prendas y un par de botas con punta de seguridad pero el día y momento del accidente no da uso del calzado asignado, portaba un par de botas media caña sin punta de seguridad, siendo las 03:00 pm de acuerdo al cronograma de actividades y por orden de su jefe inmediato el Ing. Andrés Walteros en la planta de tratamiento No 1 de la pola, se desplazó del laboratorio a tomar muestras de agua sedimentada, saliendo por la puerta entre el filtro 1 y 2 pasando por el pasillo avanzando en promedio 8 metros donde se ubica un desnivel ascendente de aproximadamente 20 cm de alto, realiza el movimiento levantando su pie izquierdo el cual no alcanza a elevar y pega en el escalón, este movimiento y por la fuerza que lleva el trabajador al caminar lo lleva a caer hacia adelante donde se le genera dolor en el dorso del mismo pie, el Sr Carlos Julio Abella se levanta y continua con la actividad, al día siguiente realiza el aviso a la encargada de sst sobre el accidente ocurrido cuando ya estaba en asotrauma para ser atendido, el evento le genera siete días de incapacidad por traumatismo superficial del pie y el tobillo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
107 escasa coordinación 108 bajo tiempo de reacción	**N.A**
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N.A	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza, reporte de actos inseguros, cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por la empresa.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso tratamiento de agua potable.

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Solicitar al área de ambiente físico y servicios Generales, revisión de focalización de las cámaras con el fin focalizar más las actividades productivas del área.

Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de potabilización de agua.

Firma de Acta de Compromiso (Auto-cuidado) prevencion de AT

Estar antento en todo momento cuando se transite por las vias peatonales.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

el funcionario estuvo en reunión permanente con personal de la administración central y otras entidades públicas, en desarrollo de las actividades propias del trabajo, el cual fueron diagnosticados como positivos.
el día 17 de julio del 2020, se procedió a realizar la prueba con la secretaria de salud y el día 25 de julio del 2020, fue diagnosticado como positivo.
En versión del funcionario indica que por exposición al medio ambiente y a diferentes personas con las que nos vemos vinculadas a diario, tanto en la atención al público como funcionarios públicos adscritos a la alcaldía, pudo haber ocurrido el evento de contagio, el pasado 10 de julio se realizó reunión con funcionarios y asesores de la alcaldía de Ibagué donde se aduce el contagio.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgo contra la salud	
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Brindar al personal capacitación y/o sensibilización en prevención del covid-19, enfatizando limpieza y desinfección
- Emitir circular al personal recordando las medidas para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad – aislamiento selectivo
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

IBAL

Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El operrio al realizar la maniobra baja su pie derecho el cual al tocar el piso pierde el equilibrio y su propio peso lo lleva a caer sobre su pierna izquierda la cual al recibir todo el peso de su cuerpo le genera un fuerte dolor en su rodilla izquierda, el Sr Giraldo le manifiesta lo sucedido al supervisor Diego Fernando Agudelo a quien el operario le manifiesta lo sucedido pero le indica que puede continuar la ruta, al día siguiente al recibir sus actividades diarias el operario manifiesta presentar un leve dolor en su rodilla por lo que el Sr Orlando Gutiérrez le indica que se traslade al centro asistencial para que reciba atención médica, el operario asiste a la clínica asotrauma donde le atienden sin generar incapacidad por el evento, pero aplicándole medicamentos para el dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
107 escasa coordinación 108 bajo tiempo de reacción 302 fatiga debido a la carga o limitaciones de tiempo de la tarea mental	630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

Estar antento en todo momento cuando se transite por las vias peatonales donde existan desniveles.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

el funcionario estuvo en reunión permanente con personal de la administración central y otras entidades públicas, en desarrollo de las actividades propias del trabajo, el cual fueron diagnosticados como positivos. el funcionario estuvo en contacto por más de quince minutos con estas personas de dichas entidades.

El Dr. Núñez indica que se tuvo contacto estrecho laboral con funcionario municipal que dio positivo para COVID-19 el cual desconocía su estado, el día 24 de julio del 2020, se procedió a realizar la prueba covid-19 y el día 28 de julio del 2020 se realizó el procesamiento de la muestra por parte de la secretaria de salud, dando como diagnostico positivo.

se realiza el reporte el 04 de agosto del 2020, teniendo en cuenta que hasta esta fecha le fue remitido el reporte al funcionario de manera física.

ya se realizó el sesgo y se realizaron pruebas de prevención, al personal con el cual el funcionario tuvo contacto, el cual a la fecha se encuentran en aislamiento preventiva, en espera de resultados.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
205 exposición a riesgo contra la salud	
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.

- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

IBAL

Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa.

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

AGOSTO
2020

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El Sr ingresa a su turno de trabajo el día lunes 24 de agosto de 2020 a las 07:00 am, realizando las actividades para las cuales fue contratado, portando su dotación y elementos de protección personal tales como casco, tapabocas y calzado de seguridad, siendo las 09:30 am aproximadamente, de acuerdo al cronograma de actividades y por orden de su jefe inmediato el Ing. Andrés Walteros en la planta de tratamiento No 1 de la pola, se desplazó del laboratorio a regular el afluente de ingreso a la planta, sube y regula la válvula y al momento de descender por las escaleras su pie derecho se resbala, el Sr se sostiene de las barandas de la escalera sin impactar el piso pero el resbalón le ocasiona un dolor en el pie, se le informa al Ing. Walteros sobre lo sucedido a las 02:20 pm y a la Sra. Claudia Combita Zambrano, quien le indica que se desplace a la clínica aso trauma para ser atendido, el evento le genera siete días de incapacidad por traumatismo superficial del pie y el tobillo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
001 altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc., inadecuados	015 diseñado inapropiadamente 030 resbaloso
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
104 control e inspecciones inadecuados de las construcciones 304 aspectos preventivos inadecuados para limpieza o pulimento	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso potabilización de agua.

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de potabilización de agua.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

- Se recomienda validar el estado de las escaleras, si cumple con los estándares básicos de diseño.

- Se recomienda realizar los ajustes de infraestructura que permitan contener de manera eficiente la salpicadura del agua cruda en la cámara de llegada.

IBAL

El accidente de trabajo ocurre por varios motivos, sin embargo, los más relevantes son el estado de las escaleras y presuntamente por falta de atención al piso por parte del funcionario.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE (10 EVENTOS COVID)

FUNCIONARIOS QUE ESTUVIERON EN REUNIÓN CON PERSONAL DE LA EMPRESA, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL TRABAJO, EL CUAL FUERON DIAGNOSTICADOS COMO POSITIVOS. EL FUNCIONARIO ESTUVO EN CONTACTO POR MAS DE QUINCE MINUTOS CON ESTAS PERSONAS.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área Poca Ventilación Espacio reducido para el desarrollo de la reunión OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos. (tinto) (3 funcionarios) a la vez No contaban con el distanciamiento para evitar la exposición. Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho. OTROS Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la mitigación y prevención del COVID-19, establecidos por la empresa.

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad

Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso

IBAL

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

SEPTIEMBRE
2020

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El día 7 de septiembre de 2020, La funcionaria se desplazó al baño que se encuentra ubicado en la oficina de planeación, al momento en el que se pone en pie para tratar de salir de este se desliza por no caer al piso, abre sus brazos y se golpea su dedo índice de la mano izquierda al contacto con la pared.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
108 bajo tiempo de reacción 209 Restricción de Movimiento	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 030 resbaloso
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	**400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso PLANEACIÓN

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Firma de Acta de Compromiso (Auto-cuidado) prevencion de AT

IBAL

Estar antento en todo momento cuando se realicen desplazamiento o se utilizen areas comunes.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Se inician labores el día viernes 18 de Septiembre de 2020, luego de 7 horas exactamente en la PTAR el tejar, la Sra se encontraba lavando un sello hidráulico, indica el trabajador que justo al momento de ubicar el tapón de sello para llenarlo, se le resbala el pie derecho quedando atascado motivo también por la humedad del piso, ocasionando caída de la funcionaria sobre el costado derecho de su cuerpo. Es allí donde realiza el reporte de accidente de trabajo e inmediatamente el trabajador fue remitido a la IPS asotrauma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** **030 RESBALOSO (El terreno se encontraba húmedo)** **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** **250 INSUFICIENTE ESPACIO DE TRABAJO (Poco espacio para operar)**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
NA	400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando Higiene postural y condiciones de seguridad terrenos inestables así como el reporte de los accidentes de trabajo

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión de tratamiento de aguas residuales

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Realizar acta de compromiso de autocuidado firmada por el operario.

Realizar análisis del área donde se va a trabajar, que prevalezca el autocuidado .

IBAL