IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN



IBAL

3ER TRIMESTRE 2019

ACCIDENTES DE TRABAJO

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador refiere que el 10 de julio de 2019 siendo las 8:10 am aproximadamente se encontraba realizando revisiones de PQR, cuando transitaba conduciendo su motocicleta por la 42 con 4ta, perdió el control su vehículo por un aceite regado en el pavimento, ocasionándole un golpe directo en su rodilla izquierda y mano derecha derecha causándole contusión e inflamación y laceración superficial, inmediatamente el trabajador se dirigió a la clínica asotrauma de la ciudad de Ibagué.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada **108 Bajo tiempo de reacción.**	**640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en operaciones a campo abierto.)** **700 Riesgos públicos.** **780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general), (La calle especificada estaba llena de aceite y por ende resbalosa, y cualquier otro conductor se pudo haber caído)**
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE **013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño** **Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial.**	**400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba llena de aceite y por lo tanto tenía que manejar más suave que lo normal para evitar caerse).** **600 Errores de conducción** **601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El trabajador manejo la motocicleta sin tomar las precauciones de auto cuidado)**

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado en vías húmedas y grasosas
- Dar capacitación referente a la seguridad vial, enfatizando en el auto cuidado en las vías con presencias de grasas
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo, mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION POR EL AUTOCUIDADO CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Siendo las 12:15 pm del 17 de julio de 2019, el trabajador refiere que se encontraba en la actividad de Repartición de Facturación, en el momento de encontrarse en el barrio simón bolívar exactamente en la manzana 36 casa 12, un perro criollo (Callejero), le ataca su mano derecha generándole una herida profunda y sangrado en su dedo pulgar, en ese instante el trabajador por alejar su mano del perro pierde el equilibrio y cae sobre su mano izquierda afectando su muñeca, generándole en esa parte de su cuerpo mucho dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada **108 Bajo tiempo de reacción. (El trabajador fue atacado de manera imprevista, sin dar tiempo de evitar el suceso)**	**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** **640Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestable, exposición a elementos , animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (perro callejero en la zona urbana)**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficientes (el trabajador recibió con anterioridad al accidente una capacitación en prevención de “riesgo biológico prevención de picaduras y mordeduras” y aun así no pudo evitar la situación. Se recomienda optar por medidas más eficientes ante esta situación para que no se siga presentando	000 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DE LAS VECINDADES

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la posibilidad de ser atacados de forma imprevista por animales en el área.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión operativa y comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando

Poner en práctica las medidas dadas en la capacitación sobre el riesgo publico

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere: “Me encontraba haciendo relectura en el predio y un señor que salió le incomodo mi presencia allí, me salpico y golpeo en la cara usando el termino arrogante contra mi humanidad”.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA **108Bajo tiempo de reacción (el trabajador fue atacado de imprevisto, lo que no le permitió reaccionar para evitar la agresión)**	**600RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** **630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños (Usuario dueño del predio con carácter agresivo)**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
no aplica	900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE 998 Ningún acto subestándar (El trabajador estaba realizando su labor normal como servidor publico y el usuario lo agredió sin motivo alguno).

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en los riesgos públicos, y riesgos asociados a los mismos.
- Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando

IBAL

REPORTAR A LOS USUARIOS EL MOTIVO DE CADA TRABAJO Y ACLARAR DUDAS ANTES DE INICIAR LABORES

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que se encontraba realizando sus labores en la Planta de Tratamiento No. 01; en el tercer piso, área de tolvas y al ir bajando las escaleras, piso mal lo que género que se cayera sobre una caja de herramientas lo que ocasiono que se golpeara el hombro izquierdo, generándole mucho dolor e inflamación en el área. Se direccionó hacia la clínica Ibagué.

el trabajador estaba bajando unas escaleras pisa mal y cae golpeándose el hombro izquierdo con una caja de herramientas , presenta dolor e inflamación...harol zarrate
Cargo: operario calificador nivel 5

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
NA	NA
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
NA	NA

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador oficio dando a conocer los resultados dando a conocer las implicaciones de reportar un accidente común como accidente laboral
- Emitir oficio al Área de Gestión Humana, dando a conocer lo sucedido y con el fin de tomar las acciones pertinentes.
- Remitir copia de la investigación del accidente de trabajo del señor que presento el evento, con el fin de que se realicen las acciones pertinentes.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva.

IBAL

El reportar accidentes de origen común como accidentes de trabajo, además de cometer un delito fraudulento, provoca conflictos internos en la empresa ya que un evento como el anteriormente mencionado, trae para la empresa situaciones administrativas ante la Administradora de Riesgos Laborales y la Entidad prestadora de salud.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Siendo las 11:25 am del 14 de Agosto de 2019, el trabajador se encontraba realizando tomas de lecturas específicamente al medidor del predio de la calle 25 No. 1A-82 del barrio las Ferias, al momento de verificar el medidor de la casa, este se encontraba dentro y contaba con la presencia de un canino tipo pitbull, el cual lo ataco en el momento donde el operario se estaba retirando del predio en su pie derecho, generándole una herida entre el tobillo y el talón generándole sangrado y mucho dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción. (El trabajador fue atacado de manera imprevista, sin dar tiempo de evitar el suceso)	600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros Riesgos Públicos 640Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestable, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (Canino en el predio).
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 013RETROALIMENTACION 013 RETROALIMENTACION DEFICIENTE O INCORRECTA EN RELACION AL TRABAJO (No se pone en práctica lo socializado durante la capacitación con la debida frecuencia, teniendo en cuenta que se les ha brindado capacitación en prevención de riesgo público por mordeduras de perro	900 Acto Subestandar No especificado en Otra Parte 999 Sin Clasificación (Datos Insuficientes) (El dueño del predio no alerto al operario de la presencia del perro)

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la posibilidad de ser atacados de forma imprevista por animales en el área.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión operativa y comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Retroalimentación a los operarios acerca del “riesgo público”, u otras medidas que se puedan tomar ante estas situaciones.

Poner en práctica las medidas dadas en la capacitación sobre prevención al Riesgo Publico

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que, siendo las 12:30pm del 01 de Agosto de 2019 se encontraba realizando la labor de inventario forestal en el viaducto 7 del acueducto complementario zona boquerón, cuando procedía a plaquetear un árbol sobre una pendiente de terreno inestable, hubo un movimiento de tierra cuando dio el primer paso en esa zona, lo que ocasiono el deslizamiento y caída la cual detuvo una planta de café, ocasionándole múltiples afectaciones (Dolor, inflamación y heridas) en la canilla derecha y antebrazo izquierdo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
FACTORES PERSONALES: 100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción. 500 Falta de habilidad 503 Operación esporádica (No es una actividad rutinaria del trabajador)	CONDICIONES SUBESTANDARES O INSEGUROS: 600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros Riesgos Públicos 640 Riesgo Naturales (Riesgo de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
FACTORES DEL TRABAJO: 400 Herramientas y equipos inadecuados 401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos (Implementar un elemento u herramienta para minimizar el riesgo al plaquetear)	ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS: 559 No especificados en otra parte (Estirarse para alcanzar un punto elevado al realizar la actividad)

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado al momento de transitar por zonas rurales y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Ambiental.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida (Sensibilización en prevención de caídas, motivando al compromiso por el autocuidado).

IBAL

Evaluar y prestar atención a las condiciones del área a operar antes de iniciar labores.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La trabajadora refiere que el 20 de agosto de 2019, a las 11:08 am se encontraba desplazándose hacia llevando a la mano unos documentos, el trayecto la obliga a pasar por unos escalones, es allí donde al descenderlos pierde el equilibrio, cae y recibe el golpe en seco en su hombro y brazo derecho generándole muchísimo dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción (No alcanzo a reaccionar para apoyar el pie de forma adecuada) Exceso de confianza Falta de atención 300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA 301 Sobrecarga emocional GRADO DE CAPACITACION No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con la debida frecuencia (Teniendo en cuenta que se ha realizado sensibilización en prevención de accidentes en escaleras) 304 RUTINA (La actividad de desplazamiento por las áreas y escaleras de la empresa es rutinaria, lo que permite a los funcionarios el exceso de confianza) 108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN	300 USO INAPROPIADO DE LAS MANO SO TRAS PARTES DEL CUERPO Agarrar los objetos inseguramente (Documentos, carpetas) 400 FALTA DE ATENCIÓN AL PISO POR DONDE TRÁNSITA Se distrae debido a otras preocupaciones No se pone atención donde pisa y en los alrededores Actividad rutinaria sin atención 509 NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE (Incumplimiento a las normas de seguridad para el desplazamiento seguro por escaleras), teniendo en cuenta que la funcionaria manifiesta que iba revisando unos documentos y no se percató que iniciaba el descenso por las escaleras.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA Control e inspecciones inadecuada de las construcciones (las escaleras carecen de cintas antideslizante) 300 MANENIMIENTO DEFICIENTE Aspectos preventivos inadecuados (cinta antideslizante desgastada)	TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA Desarrollo de la labor o movimiento a una velocidad inadecuada Falta de cuidado al cargar un objeto

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado prevención de caídas a un mismo nivel y en escaleras
- Participar en las actividades de sensibilización que realizara la empresa en la semana del SIG, referente a la prevención de accidentes por caídas en escaleras.
- Solicitar al área de ambiente físico y servicios Generales la instalación de cinta antideslizante a las escaleras contiguas a la oficina de la Gerencia.
- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del incidente de trabajo fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada

Es necesario tomar la iniciativa y actuar siempre en busca del bienestar, debemos lograr cambios de hábitos, costumbres y actitudes frente al cuidado de la propia vida y la del colectivo para evitar accidentes y dentro de estos, caídas.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA realizando la actividad de auditoria interna al proceso de dirección operativa, para esta función debía desplazarse a una obra de alcantarillado ubicada en la carrera 10 calle 42-43 del barrio Calarcá, transitando internamente en la obra, había una cinta de seguridad la cual por el viento se cae haciendo perder el equilibrio a la trabajadora, se cae golpeándose las dos rodillas, la zona se encontraba llena de escombros, la rodilla más afectada es la rodilla derecha se ocasiona herida abierta con sangrado moderado y presenta dolor en las dos rodillas

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones (señalización en el piso. Se tenía señalizado pero la misma comunidad la cortaba. Escombros en el terreno.	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE Señalización mal ubicada (caída en el piso), lo que ocasiono que al hacer viento la funcionaria cayera) 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJAOS EXTERIORES, DSITINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS. Señalización en el piso y escombros en el piso.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción	400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO Y LAS VECINDADES

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado prevención de caídas a un mismo nivel
- Solicitar al supervisor del contrato donde se encontraban realizando la auditoria la importancia del orden y aseo al interior de las obras, con el fin de ser notificado el contratista.
- Socializar a los compañeros de trabajo y auditores del SIG, sobre las evidencias encontradas en la investigación del incidente de trabajo fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.
- Actualizar la Matriz de peligros y valoración de los riesgos del proceso financiero.

La falta de atención en actividades que requieren poco razonamiento lógico, sumado a la rutina y a condiciones ambientales adversas, son factores influyentes en la ocurrencia de accidentes que generan lesiones personales

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El 18 de Septiembre de 2019, exactamente a las 3:00pm el trabajador se encontraba realizando supervisión de red de acueducto en la zona, se encontraba transportándose en su motocicleta por la calle 60 con 1ra B en el barrio la floresta, indica que un taxi invade el carril por lo que el trabajador frena para evitar choque con el vehículo, lo que ocasiono que perdiera el equilibrio y cayera de su moto, generando golpe a nivel del hombro y píe izquierdo ya que la moto le quedo encima del mismo, presenta dolor en parte afectada, el trabajador se direcciono hacia asotrauma.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción.	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 230 Control Inadecuado del trafico 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS. 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en operaciones a campo abierto.) 700 RIESGOS PUBLICOS 710 Riesgos del transporte público 720 Riesgo del tráfico (Imprudencia de tercero en la vía, conductor taxi realizo invasión de carril) 780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales esta expuestos el público en general, el trabajador manifiesta que el piso estaba liso y presentaba arena)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
n/a	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba mojada y por lo tanto tenía que manejar un poco más suave que lo normal para evitar caerse al frenar por emergencia).

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo en vías publicas.
- Brindar reinducción en el tema de seguridad vial a los trabajadores.
- Actualizar Matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Alcantarillado
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION POR EL AUTOCUIDADO CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador informa que al diseccionarse hacia el parqueadero, al ir caminando pisa mal y se le dobla el pie, ocasionándole mucho dolor y dificultad al caminar.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones (teniendo en cuenta que ya se había solicitado la adecuación de la vía peatonal hacia el área de parqueadero.	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPCIFICADOS EN OTRA PARTE 299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (terreno con presencia de arena y piedras) 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgos naturales (riesgos de terreno irregulares e inestables, encontrados en campo abierto – parqueadero) 640 riesgos naturales (Riesgos de terrenos irregulares (teniendo en cuenta que el área de parqueadero está a campo abierto y cuando llueve la arena y piedra se deslizan hacia el área pavimentada lo que genera que el terreno presenta arenilla y se coloque liso
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES

IBAL

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes caminando por terrenos irregulares
- Solicitar al área de recurso físicos y servicios Generales, adecuar sendero peatonal para el personal que se direcciona hacia los parqueaderos
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Actualizar matriz de peligros y riesgos del proceso Planeación Estratégica

Los riesgos siempre están presentes; encontrar la manera de evitarlos es una forma de preservar el bienestar propio y el de los demás.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El TRABAJADOR se encontraba en una jornada lúdica Deportiva laboral (Campeonato de fútbol).
La empresa se encuentra realizando un torneo interno recreativo de mini futbol, avalado por el empleador, el cual se realizaba el día 21 de septiembre de 2019 disputándose el partido entre los equipos de Administrativa versus Cartera FC, en el que al transcurrir 30 minutos del partido refiere el trabajador y jugador del equipo Cartera FC JUAN PAB LO BOLAÑOS se lesiona su mano izquierda al saltar por el balón y cayendo de mala manera sobre su mano, que al momento de la caída no sintió mayor dolor y siguió jugando, el dolor de incremento hasta el otro día en horas de la mañana, y decidió trasladarse hacia la eps por servicio de urgencias, donde le diagnosticaron contusión de otras partes de la muñeca y de la mano, esguinces y torceduras de otras partes no especificadas de la muñeca y mano.
Le generaron incapacidad por 5 dias.
OBSERVACIÓN: El trabajador no informo a los encargados del Area de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encontraban en el evento, si no hasta el otro dia que decidió remitirse a la eps.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción	N/A
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N/A	550 Adoptar una Posición Insegura 559 No especificados en otra parte (El trabajador no tomo las medidas de precaución al saltar durante el encuentro deportivo)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en al momento de jugar un partido de futbol, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión de Alcantarillado
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Reportar oportunamente las anomalías o situaciones inseguras.
- Tener en cuenta el estado o condiciones del juego.
- Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.
- Realizar inspecciones a los elementos de seguridad antes de iniciar una actividad
- Usar los EPP adecuadamente, durante la jornada laboral
- Prestar más atención a la frustración que se maneja en los partidos de futbol.

Siempre debemos realizar el precalentamiento y tener la debida precaución al realizar movimientos forzosos cuando participemos en actividades deportivas

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La trabajadora refiere que el 10 de Septiembre de 2019, a las 5:50pm se encontraba desplazándose hacia otra oficina llevando unos documentos, en su trayecto debe descender por unas escaleras, y es allí donde pisa en falso y se dobla el pie generándose automáticamente esguince inflamación y mucho dolor en su pie izquierdo.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 106 Falta de juicio (Exceso de confianza) 108 Bajo tiempo de reacción 300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA 304 Rutina, monotonía.	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 030 Resbaloso (Se evidencio que las escaleras se encontraban sucias con material liso esparcido) 500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO Escaleras sin la adecuación de una baranda.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 controles e inspecciones y/o criterios inadecuados de las construcciones (teniendo en cuenta que ya se ha solicitado al área de ambiente físico la instalación de barandas para las escaleras. 300 MANUTENCION DEFICIENTE 301 Aspectos preventivos inadecuados para evaluación de necesidades (Falta de adecuación de barandas y mantenimiento de las escaleras)	350 USO INAPROPIADO DE LAS MANEO SO PARTES DEL CUERPO Teniendo en cuenta que la funcionara manifiesta que llevaba documentos y elementos en sus manos lo que dificulto el tránsito por las escaleras y no utilizo la baranda para su descenso. 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (El trabajador no bajo con precaución las escaleras)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Recomendaciones al trabajador de auto cuidado, enfatizando el desplazamiento seguro por las escaleras.
- Solicitar al área de recursos Físicos y servicios Generales, la instalación completa de cinta antideslizante en todos los escalones, y el mantenimiento/limpieza oportuna del área, así como la instalación de la baranda faltante.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Actualizar matriz de peligros y riesgos del proceso de Producción de Agua Potable, Área de Planta de tratamiento.

IBAL

La falta de atención en actividades que requieren poco razonamiento lógico, sumado a la rutina y a condiciones ambientales adversas, son factores influyentes en la ocurrencia de actos inseguros que pueden generar lesiones personales.

IBAL