IBAL

SA ESP OFICIAL

EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

2023

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLOGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción	**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** **640 Riesgos** naturales (riesgos a exposición a animales salvajes)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE **007 INSTRUCCIÓN, ORIENTACIÓN Y/O ENTRENAMIENTOS INSUFICIENTES** (el trabajador recibió con anterioridad al accidente una capacitación en prevención de “riesgo público” y aun así no pudo evitar la situación	**400 FALTA DE ATENCION DE LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador estaba realizando la entrega de facturación, en el sector de la calle 20 a no. 4 sur 19 barrio Yuldaima; de repente al llegar al predio salen dos caninos y uno de ellos lo muerde en la pierna izquierda generándole una herida y sangrado. el trabajador solicita a la propietaria el carné de vacunación, pero la señora se niega a suministrarlo.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, riesgo biológico por mordedura de perro
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en prevención riesgo biológico enfatizando en mordedura de caninos
- Oficio a propietario de los caninos con el fin de informar del evento para evitar riesgos al personal
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

Los riesgos siempre están presentes; encontrar la manera de evitarlos es una forma de preservar el bienestar propio y el de los demás.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
PESO: 95 Kg **TALLA: 1.67** Para la estatura del trabajador su IMC es **34.1**, lo que indica que su peso está en la categoría de **Obeso** para adultos de su estatura. **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA** Exceso de confianza y Baja reacción **300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA** **3**04 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 099 otros agentes no clasificados en otra parte
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES **006 programación o planificación insuficiente del trabajo** (Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo no calculo de manera adecuad la actividad a ejecutar, realizando un acto inseguro lo que genero el accidente de trabajo) **013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño** (teniendo en cuenta que el trabajador tiene formación de la manera adecuada del manejo del equipo Vactor).	**350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** 359 no especificadas en otra parte **400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Los operarios trabajaban en el camión Vactor en el barrio Versalles en la limpieza manual de un pasacalle, estaban sondeando el descole con la manguera, aproximadamente a las 11:50 de la mañana se taponó la pitorra de sondeo, la manguera echó hacia atrás saliendo con presión y golpeando a uno de los operarios en su tobillo izquierdo.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en recomendaciones en prevención de accidentes de trabajo, Higiene postural, planificación de los movimientos, manejo adecuado del equipo vactor, advertencias y medidas de seguridad para la operación y mantenimiento del vactor, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1., recomendaciones de estilos de vida saludable
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Saneamiento Básico
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en prevención accidentes mediante el auto cuidado, reinducción en higiene postural y manejo de cargas, prevención de lesiones osteomusculares, manejo de herramientas, manipulación de mangueras, enfatizando en uso adecuado del equipo vactor – importancia de la realización de pausas activas
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

La falta de atención en actividades que requieren poco razonamiento lógico, sumado a la rutina y a condiciones ambientales adversas, son factores influyentes en la ocurrencia de accidentes que generan lesiones personales

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSOCOLOGICA INADECUADA 107 Escasa coordinación (Trabajador adulto mayor realizando movimientos inadecuados) **300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA** 304 Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia **600 MOTIVACION DEFICIENTE** 607 No existe interés para evitar la incomodidad	**400 RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS, ETC., EXCEPTUANDO LAS PERSONAS)** 420 colocados o emplazados inadecuadamente
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 011 Ubicación inadecuada del trabajador de acuerdo con sus cualidades y demanda de la tarea (Trabajador adulto mayor realizando movimientos con carga). **200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES** 209 Transporte inadecuado de los materiales	**550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA** 559 No especificados en otra parte (se realiza descargue por el lado de la camioneta donde se exige sobreesfuerzo por parte del trabajador)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador al recibir el día 21 de julio del 2023 a las 12:10 en la planta del tejar las muestras de aguas residuales para realizar el análisis correspondiente y que eran transportadas en nevera en la camioneta de la empresa intento sacarlas del platón, golpeándose el codo izquierdo con el tanque del compresor instalado en el vehículo presentando hinchazón, dolor y dificultad en movimiento de los dedos.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, riesgo biomecánico y manejo de cargas
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Tratamiento de aguas residuales
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
-
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en prevención riesgo biomecánico enfatizando en manejo de cargas y transporte de cargas.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

LOS RIESGOS SIEMPRE ESTAN PRESENTES; ENCONTRAR LA MANERA DE EVITARLOS ES UNA FORMADE PRESERVAR EL BIENESTAR PROPIO Y EL DE LOS DEMAS

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA Exceso de confianza Baja percepción del riesgo (Trabajador que presenta el primer incidente y sigue laborando reportando el evento hasta las 5:30p.m) **300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA** 304 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia. (El trabajador no le resto atención al incidente y siguió laborando)	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** **099 otros defectos no especificados en otra parte (Terreno con presencia de residuos peligrosos- aguas residuales y elementos cortopunzantes)** **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** **299** riesgos ambientales no especificados en otra parte (Residuos contaminados y elementos cortopunzantes) **300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS** 339 Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en otra parte
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DFICIENTES 003 DELEGACION INSUSFICIENTE O INADECUADA (El supervisor se dio cuenta del incidente y no informo de manera inmediata el evento del personal). 013 retroalimentación deficiente o incorrecta en relacion con el desempeño (marzo 21 del 2023 se brindó capacitación en prevención de riesgo biológico al personal) **100 INGENIERIA INADECUADA** 106 Evaluación inadecuada para el comienzo de una operación (No realizaron inspecciones antes del inicio de la actividad)	**400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES** **900 ACTO SUBSTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE** Contacto con residuos y agujas presentes en diferentes superficies

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador laboraba en el barrio américa, carrera 1a con calle 31, estaba haciendo la ruptura de un tubo de 12' por taponamiento, al hacer la extracción del tapón sintió dos punzones con objetos puntiagudos en su mano derecha, que atravesaron los guantes, continuó la labor de extracción con un madero, al momento de salir sintió un nuevo punzón que atravesó la bota de caucho hiriéndolo en el tobillo del pie derecho. aproximadamente eran las 10:30 a.m., el suceso fue reportado a las 17:30, y se remitió al trabajador al hospital Federico Lleras Acosta.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, de riesgo biológico, reporte oportuno de accidentes de trabajo, responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

- Proyectar oficio a los supervisores y director operativo enfatizando en la importancia de las funciones y responsabilidades que se tiene con el personal a cargo referente al reporte oportuno de los accidentes de trabajo

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso planeación estratégica (Dirección Operativa)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

- Capacitación en Prevención de riesgo biológico y la importancia del reporte oportuno de los accidentes de trabajo

- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

EL FACTOR MAS IMPORTANTE DE PREVENCION, ES LA ACTITUD QUE ASUMA CADA INDIVIDUO A MERCED DE UN PROCESO EDUCATIVO FRENTE AL RIESGO DE INFECCION

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLOGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción	**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** **640 Riesgos** naturales (riesgos a exposición a animales salvajes)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE **007 instrucción, orientación y/o entrenamientos insuficientes** (el trabajador recibió con anterioridad al accidente una capacitación en prevención de “riesgo público” y aun así no pudo evitar la situación	**400 FALTA DE ATENCION DE LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario trabajaba aproximadamente a las 10:10 de la mañana en la entrega de facturación haciendo recorrido a pie en el barrio Arkalá sobre la manzana y casa 3, cuando fue mordido por un perro en la parte externa de su pierna izquierda debajo de la rodilla, sigue caminando y siente inflamación del área afectada, hace el reporte al jefe inmediato Benjamín Ricaurte. se direcciona al trabajador hacia el hospital Federico Lleras Acosta.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, riesgo biológico por mordedura de perro
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en prevención riesgo biológico enfatizando en mordedura de caninos
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

EL FACTOR MAS IMPORTANTE DE PREVENCION, ES LA ACTITUD QUE ASUMA CADA INDIVIDUO A MERCED DE UN PROCESO EDUCATIVO FRENTE AL RIESGO DE INFECCION

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA Exceso de confianza Baja percepción del riesgo (Trabajador que ya ha presentado accidentes de trabajo y sigue laborando sin informar del evento) **300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA** 304 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia. (El trabajador no le prestó atención al accidente y siguió laborando).	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** **099 otros defectos no especificados en otra parte (Terreno con presencia de residuos** **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** **299** riesgos ambientales no especificados en otra parte (Residuos en el área **300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS** 339 Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en otra parte.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DFICIENTES 003 DELEGACION INSUSFICIENTE O INADECUADA 013 retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño (en el mes de julio del 2023 se brindó capacitación en prevención de accidentes de trabajo) **100 INGENIERIA INADECUADA** 106 Evaluación inadecuada para el comienzo de una operación (No realizaron inspecciones antes del inicio de la actividad).	**400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES** **900 ACTO SUBSTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE** Contacto con residuos en diferentes superficies.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba en el barrio Protecho topacio realizaba instalación de rejillas en fibra cemento, haciendo perfilación con rotomartillo, un fragmento de cemento diminuto ingresa por debajo de las gafas de seguridad y golpea la parte baja y externa del ojo izquierdo produciendo laceración e inflamación, el trabajador acude a su EPS por urgencias recibe atención. el trabajador reporta el accidente hasta el día 31 de julio donde relata lo sucedido.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, riesgo biológico por mordedura de perro
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en prevención riesgo biológico enfatizando en mordedura de caninos
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

EL FACTOR MAS IMPORTANTE DE PREVENCION, ES LA ACTITUD QUE ASUMA CADA INDIVIDUO A MERCED DE UN PROCESO EDUCATIVO FRENTE AL RIESGO DE INFECCION

INCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA INADECUADA Bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENNIERIA INADCUDA 104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones	**400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

La trabajadora informa que el 25 de julio del 2023, venia caminando salía de reunión en el auditorio dl agua hacia la oficina y se resbalo y piso el borde del hueco de una válvula y se le volteo el pie derecho causando dolor molesto.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel, caminar por las cebras establecidas, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Solicitar al área de ambiente físico y servicios generales la señalización de la válvula para evitar riesgos al personal.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación estratégica - Responsabilidad social.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

MENSAJE

Como actores activos de la vía, tenemos derechos y deberes que cumplir con el fin de preservar la vida.
Queremos cuidarte, por eso te invitamos a dejar las excusas a un lado y respetar las zonas que han sido demarcadas con el fin de preservar tu vida, recuerda respetar y hacer un uso adecuado de los pasos de cebra que pueden evitar accidentes e incidentes y poder llegar bien a tu destino.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción 202 fatiga debido a la carga y duración de la tarea 203 fatiga debido a la falta de descanso 400 **FALTA DE CONOCIMIENTO** 401 falta de experiencia (lleva 2 meses en el desarrollo de esta actividad)	000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES 007 instrucción, orientación y/o entrenamientos insuficientes **100 INGENIERIA INADECUADA** 104 control e inspecciones inadecuadas de las construcciones **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TREBAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños 640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables).
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 210 identificación deficiente de los ítems que implican riesgo	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 299 riesgos ambientales especificados en otra parte

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador se encontraba realizando actividad de retiro de tubería para reponerlos por uno de 14' de repente se viene un talud de tierra, generándole lesión en la pierna y rodilla izquierda. excavación que se encontraba a una altura de 1.30 mts.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en operación de excavación general, continuando con el uso de elementos de protección personal (calzado adecuado de acuerdo a la actividad) asignados y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Emitir circular al personal Director Operativo – Profesional Especializado Gestión Acueducto Y Gestión Alcantarillado, Supervisores, referente al cumplimiento y compromiso con las actividades propias de los funcionarios y del área de gestión humana – sst.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación estratégica – Dirección operativa (operario 02).
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Brindar capacitación al personal en trabajo seguro en alturas - espacio confinados, excavaciones localizadas y de explanación de acuerdo a los procedimientos establecidos; así como la importancia del diligenciamiento adecuado de los análisis de trabajo seguro (ats), permisos de trabajo para alturas, excavación y espacios confinados), identificación de peligros, uso y cuidado de elementos de protección personal - medidas de seguridad en la excavación.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

ES IMPORTANTE PLANIFICAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES Y DESARROLLAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ENCAMINADAS A LA PREVENCION DE ACCIDENTES

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	**980 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARE** 999 No hay condición ambiental peligrosa.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DFICIENTES 013 retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación respectiva, debido a que ha habido mas accidentes en el mismo modo)	**350 USO INAPROPIADO DE LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO** 359 no especificado en otra parte **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que el día 3 de agosto sobre las 2:00 p.m. en el barrio piedra pintada manzana j, realizaba a pie labores en terreno propias del trabajo, sufre contusión en el pie derecho al pisar en falso, continua trabajando con un poco de dolor, llega al trabajo y luego a su vivienda, hace manejo casero del dolor, el día 4 de agosto continua con dolor en el tobillo y hace el reporte al jefe inmediato.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, reporte oportuno de trabajo - prevención de caídas al mismo y diferente nivel en los diferentes ambientes de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Brindar Capacitación en prevención de caídas al mismo y diferente nivel.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

Estar antento en todo momento cuando se transite por las vias

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL / PSICOLOGICA INADECUADA EXCESO DE CONFIANZA 108 Bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza) Violación a normas de transito (no se respeto la prelación toda vez que la llevaba el taxi - no respeto en intersección) 200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA 202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (actividades por obra o labor) 300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA Rutina, monotonía 400 FALTA DE CONOCIMIENTO 401 Falta de experiencia (lleva 4 meses en el desarrollo de esta actividad - área de gestión de cartera)	000 DEFECTO DE LOS AGENTES Falta de mantenimiento a la motocicleta Riesgo del tráfico durante el desplazamiento en vehículo automotor por vía pública.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES Control e inspecciones inadecuados de la motocicleta 100 INGENIERIA INADECUADA 105 Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar (falta de análisis de la condición del riesgo de una vía).	600 ERRORES DE CONDUCCION 603 No hacer la señal cuando se para, se voltea o se retrocede (revisando el informe de transito - OBSERVACIONES: Hipótesis establecida según dinámica del accidente y posición final de vehículos (123) no respetar prelación en intersección. 607 Pasar inapropiadamente 604 Omitir el otorgamiento del derecho de la vía.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR REALIZABA RECORRIDO EN MOTOCICLETA HACIENDO L RUTA DE RECONEXIONES DE CICLO 1. EL DIA 4 DE AGOSTO A LAS 11:00 AM, APROXIMADAMENTE EN LA CALLE 18 CON CARRERA 1A. SUFRE CHOQUE CON UN TAXI CAYENDO Y SUFRIENDO LESION FRONTAL EN SU PIERNA IZQUIERDA ALA ALTURA DE TIBIA Y PERONE, EL TRABAJADOR ES TRANSPORTADO POR AMBULANCIA A LA CLINICA ASOTRAUMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Solicitar soporte de mantenimiento vehicular al personal que cuenta con rodamiento
- Solicitar el diligenciamiento del preoperacional de las motocicletas y allegar por parte del líder del proceso y/o supervisor las novedades de los vehículos (vehículo - motocicleta) de su grupo para el pago del rodamiento.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, por correo electrónico, teniendo en cuenta que el trabajador se encuentra incapacitado enfatizando en prevención y riesgos laborales en los diferentes ambientes de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, y dando a conocer recomendaciones en prevención de seguridad vial
- Brindar Capacitación en prevención de caídas al mismo y diferente nivel.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma Acta de reincorporación laboral.
- Realizar periódicamente inspección del equipo automotor que cuenta con rodamiento con verificación del SIMIT (Teniendo en cuenta que se llevo a cabo la inspección el 28 de julio del 2023, se programa nuevamente para el mes de octubre del 2023).
- Capacitación en manejo seguro vial, personal cartera.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Comercial.

MENSAJE

Respetar las normas es,
CUIDAR LA VIDA

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
Bajo percepción del riesgo 400 FALTA DE CONOCIMIENTO 404 reentrenamiento insuficiente	**700 RIESGOS PUBLICOS** 780 OTROS RIESGOS PUBLICOS (RIESGOS DE LUGARES PUBLICOS A LOS CUALES TAMBIEN ESTA EXPUESTO EL PUBLICO EN GENERAL) Factores de riesgo de delincuencia no especificados
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES Retroalimentación deficiente frente a la prevención del riesgo Publico **TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O CONOCIMIENTO** No se le ha brindado capacitación en el segundo semestre en prevención del riesgo público al personal Falta de análisis del factor de seguridad en el desarrollo de las labores	400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES –(el trabajador utilizo un atajo de alto riesgo)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario reporta que trabajaba en ruta de lecturas en el sector de la 2a. etapa del barrio ciudadela simón bolívar, al desplazarse aproximadamente entre las 11:00 y 11:30 hacia el barrio jardín santander por vía y puente peatonal es atacado por dos sujetos que por robarlo lo chuzan con un cuchillo el brazo, lo patearon en la parte trasera de la rodilla cayendo, sufriendo raspadura en la cara y codo izquierdo, el trabajador informa a su jefe inmediato.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de riesgo público, responsabilidades ante el sistema de sst.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Brindar a los operarios 01 capacitación en prevención de riesgo público.
- Emitir circular a los líderes del proceso comercial, supervisores para que sea socializado con el personal informando al personal prevención de accidentes de trabajo y del reporte oportuno de los mismos.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

LA PERSONA MAS IMPORTANTE ES USTED, LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE Y EN CASA LO ESPERAN SANO Y FELIZ

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA **002 capacidad de movimiento corporal limitada** (el trabajador manifiesta que venía con sintomatología con anterioridad pero que no había puesto conocimiento de la empresa ni eps).	**200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 299 riesgos ambientales no especificados en otra parte **980 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE** 999 No hay condición ambiental peligrosa.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
102 preocupación deficiente en factores humanos en temas ergonómicos.	**350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** **355 agacharse de manera inadecuada** 359 No especificados en otra parte

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que realizaba lecturas en ciclo 1 barrio cerro gordo aproximadamente a las 9:15 a.m. se detiene a tomar agua, se sienta, luego al tratar de ponerse en pie siente dolor en su espalda, no puede moverse y con molestia para ponerse erguido, el trabajador informa que sentía dolor en la espalda desde días anteriores, informa al supervisor, se transporta en taxi y luego en su motocicleta hasta la clínica tollina y luego a la clínica Ibagué.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, higiene postural y manejo de cargas, respetándolas normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en higiene postural y manejo de cargas, importancia de las pausas activas antes, durante y después de terminar las actividades.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

Es muy importante que cambiemos nuestra posición cada cierto tiempo, ya que las posturas pueden provocar trastornos musculares.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	**980 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARE** 999 no hay condición ambiental peligrosa. Falta de identificación del riesgo que desencadeno el accidente
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación respectiva, debido a que ha presentado accidentes en el mismo modo).	**350 USO INAPROPIADO DE LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO** 359 no especificado en otra parte Falso movimiento al caminar **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa al supervisor el 17/08/23 sentir calambre en su pierna izq. durante el recorrido por ruta asignada el cual le sugiere que descanse. el día viernes labora normal. el día sábado aduce nuevamente al supervisor que continua el dolor el cual le sugiere asistir al médico. el 22/08/23 informa al área sst del evento informando un dolor en el pie izq. sin manifestar mecanismo que haya ocasionado la sintomatología por lo que se le solicita asistir a su eps, se reporta como at teniendo en cuenta lo manifestado al médico tratante en su eps.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, reporte oportuno de trabajo-Cómo proteger su salud al trabajar de pie, reporte de las condiciones de salud, acciones correctivas y preventivas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

- Firma de Acta de reincorporación laboral.

- Capacitación en higiene postural - prevención de lesiones a nivel de los pies (golpes, contusiones, esguinces) – Reporte oportuno de accidentes de trabajo.

- Emitir circular al personal operativos, supervisores cumplimiento y compromiso con las actividades propias de los funcionarios y del área de Gestión Humana – SST, enfatizando en el reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

MENSAJE

La notificación oportuna y completa de los accidentes de trabajo, permite Identificar y analizar las causas , Definir las acciones para evitar que sucedan hechos similares . Asignar un responsable de la ejecución de las medidas preventivas Compartir la experiencia con otras personas de la empresa.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA INADECAUDA 108 bajo tiempo de reacción COMPORTAMIENTO No se identifican adecuadamente comportamientos seguros o prudentes. No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con la debida frecuencia No se identifican adecuadamente comportamientos seguros o prudentes. FALTA DE CONOCIMIENTO Entrenamiento inicial inadecuado (el trabajador ingreso como operario 02 desde el 28/06/2023)	CONDICIONES SUBESTANDARES O INSEGUROS: 300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 340 ayuda inadecuada para bajar cosas pesadas (El Vibro compactador es manipulado por dos personas (Revisando el peso del equipo es 80 KG), Impacto FORCE (kn)14 ADOPTAR UNA POSTURA INSEGURA 559 no especificada en otra parte: El trabajador se ubica en el borde de la zanja generando inestabilidad lo que ocasiona que pierda el equilibrio y caiga y se golpee la pierna con el vibro compactador.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES Identificación inadecuada de los riesgos en el área de trabajo. 102 preocupación deficiente en factores humanos en temas ergonómicos. Inadecuado planeamiento del trabajo. El análisis del factor de seguridad en el desarrollo de las labores es inadecuado	350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO Falta de cuidado al levantar y cargar un objeto 359 no especificado en otra parte: Al bajar el equipo pisa al borde de la zanja lo que genera que se resbale y se golpee con el vibro compactador FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO:

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador refiere que se encontraba bajando el vibro compactador (saltarín) con el compañero, desde la vía a la parte baja de la zanja excavada, en el recorrido se deslizó, el equipo por el peso se fue hacia el trabajador provocándole una herida en la rodilla con una lámina metálica que cubre uno de los lados del equipo. el evento ocurrió a las 11 de la mañana, en el barrio villa marlén.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, higiene postural y manejo de cargas, Prevención de accidentes, inspección del área antes de inicio de las actividades, normas de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidades del trabajador en sst.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación estratégica - Dirección operativa.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma de Acta de reincorporación laboral.
- Capacitación en higiene postural y manejo de cargas y prevención de accidentes de trabajo

MENSAJE

La prevención de accidentes es muy importante para mantener la salud de los trabajadores y la seguridad del ambiente.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLOGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza al realizar la actividad Baja percepción del riesgo	**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 riesgos naturales (riesgos a exposición a animales salvajes)- presencia de perros en las areas donde realizan las tomas de lecturas).
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE **007 instrucción, orientación y/o entrenamientos insuficientes** (el trabajador recibió con anterioridad al accidente una capacitación en prevención de mordeduras de canino y aun así no pudo evitar la situación	**ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS:** 400 FALTA DE ATENCION DE LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES El trabajador debe reconocer que, dada la actividad, está expuesto a zonas con presencias de caninos y debe de tener precaución necesaria al momento de realizar las actividades.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Estaba tomando lecturas en el ciclo 4 de la 7 etapa del jordán, manzana 33 casa 9, cuando un canino frespuder pequeño lo muerde en la pierna derecha por delante de la pierna generándole herida.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, riesgo biológico por mordedura de perro.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Emitir requerimiento a la propietaria del camino informando del accidente de trabajo con nuestro personal con el fin de tener cuidado para evitar que se nos sigan presentando riesgos con el personal.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma de Acta de reincorporación laboral.
- Capacitación en prevención riesgo público, enfatizando en mordedura de caninos

MENSAJE

Antes de iniciar tus labores analiza los riesgos y los peligros

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
108 bajo tiempo de reacción No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con la debida frecuencia (Se les ha brindado capacitación en prevención de accidentes de trabajo y reporte oportuno de los accidentes de trabajo) 300 **TENSION MENTAL O PSICOLOGICA** 304 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia	**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 riesgos naturales (riesgos a exposición a animales salvajes)- presencia de perros en las áreas donde realizan las tomas de lecturas).
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 210 identificación deficiente de los ítems que implican riesgo 000 SUPERVISION Y IDERAZGOS DEFICIENTES 013 retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño No se pone en práctica las capacitaciones brindadas al personal)	**ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS:** 400 FALTA DE ATENCION DE LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES El trabajador debe reconocer que, dada la actividad, está expuesto a zonas con presencias de caninos y debe de tener precaución necesaria al momento de realizar las actividades.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba realizando relecturas en el conjunto arboleda campestre almendros, se dirigía hacia el 2do, tercer piso del conjunto de la torre estaba oscura iba subiendo las escaleras tropezó y se fue contra la misma pared de las escaleras, todo el peso cayó sobre el hombro, generándole contusión en el hombro y brazo, se direcciona en horas de la tarde del mismo día a Asotrauma e informa al área de seguridad y salud en el trabajo hasta el día 4/09/2023, por solicitud de audio informando lo sucedido.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, reporte oportuno de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza, desplazamiento por escaleras - acciones correctivas y preventivas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación y Recaudo.

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Brindar capacitación al personal en responsabilidad civil y penal, administrativa ante SGRL, reglamentación de la afiliación y cotizaciones al SGRL, implicaciones del reporte de accidentes comunes como accidentes laborales- reporte oportuno de los accidentes de trabajo, obligatoriedad de reportar los accidentes de trabajo, definición de accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo a la normatividad vigente.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

- Firma de Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

LA PREVENCION LA HACES TU, LA HACEMOS TODOS

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
N/A	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 099 OTROS DEFECTOS NO ESPECIFICADOS EN OTRAS PARTE
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
300 MANTENCION DEFICIENTE 307 ASPECTOS CORRECTIVOS INAPROPIADOS PARA REVISION DE LAS PIEZAS	**ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS:** **998 NINGUN ACTO SUBESTANDAR**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador aduce que aproximadamente a las 8:30 a.m. se transportaba con dos compañeros en el camión vactor por la calle 19 entre carreras 4a. y 5a., el vehículo presentó fallas en la caja de cambios lo que generó que el motor provocara un movimiento brusco de la palanca de cambios golpeando la rodilla izquierda del trabajador produciendo dolor e inflamación.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo por riesgo mecánico derivados del uso de equipos de trabajo puede producir lesiones corporales en caso de no tener en cuenta una serie de medidas preventivas y procedimientos de trabajo seguros.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso alcantarillado

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

- Capacitación en prevención de accidentes -riesgo mecánico revisión preventiva (inspección) y uso y manipulación de vehículos especializados (Vactor, video robot, carro tanques).

- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

LA PERSONA MAS IMPORTANTE ES USTED, LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE Y EN CASA LO ESPERAN SANO Y FELIZ

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza). Bajo percepción del riesgo (teniendo en cuenta que el trabajador tiene el accidente y sigue laborando ocasionando que la lesión se le agrave). No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con la debida frecuencia 300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA 304 Rutina, monotonia.	300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos 339 Métodos o procedimientos peligrosos no especificados en otra parte 340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado, manejo de cargas y uso adecuado de herramientas) Inadecuada supervisión de la operaciones iniciales. 400 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	200 NO ASEGURAR O ADVERTIR 205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar avisos o advertencia adecuada 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO 353 Agarrar los objetos inseguramente (el trabajado manifiesta que la llevaba rodada y el peso de la tapa le gano y le cae en la mano) Falta de cuidado al cargar un objeto

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL OPERARIO TRABAJABA EN EL BARRIO LAS BRISAS EN LA REPOSICIÓN DE UNA AEROTAPA EN UN POZO DE INSPECCIÓN, AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN ESTA SE LE RESBALA GOLPEANDO LA MANO IZQUIERDA, CAUSANDO RASPADURA, DOLOR E INFLAMACIÓN.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Solicitar a la arl Apoyo para a brindar capacitación al personal operario 02 en higiene postural enfatizando en manejo de cargas y movilizacion de materiales, así mismo el manejo adecuado de herramientas.

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, por correo electrónico, teniendo en cuenta que el trabajador se encuentra incapacitado enfatizando en higiene postural y manejo de cargas, reiterando la importancia del reporte oportuno de los accidentes de trabajo al supervisor y al área de seguridad y salud en el trabajo.

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado (Fecha tentativa dependiendo del reintegro del trabajador).

- Firma de Acta de reincorporación laboral (Fecha tentativa dependiendo del reintegro del trabajador).

- Realizar procedimiento para manipulación adecuada de aerotapas con su respectiva socialización.

MENSAJE

LA PERSONA MAS IMPORTANTE ES USTED, LA SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE Y EN CASA LO ESPERAN SANO Y FELIZ

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA