IMPLEMENTACIÒN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN



IBAL

4 TRIMESTRE 2019

ACCIDENTES DE TRABAJO

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba participando en un torneo interno de futbol avalado por el empleador que se jugó el Sábado 05 de Octubre, a las 4:30pm se disputaba el partido Control Perdidas FC VERSUS Administrativa, ya recorría el segundo tiempo del encuentro sobre las 5:00pm y por momentos normales del partido el trabajador fue a disputar un balón dividido sobre la banda derecha de la cancha y es allí donde choca con un compañero lo cual le hace perder el equilibrio desplazándolo fuera de la cancha, seguidamente del impacto deportivo se golpea con una varilla que se encuentra ubicada sobre ese sector de la cancha, generando inmediatamente una hemorragia y herida abierta en la parte derecha de la cabeza del trabajador.

El Trabajador se dirige a la Clínica Ibagué donde recibió atención médica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción (Por la velocidad que llevaban los jugadores)	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 0099 Otros defectos no especificados en otras partes (Varillas que sobresalen en uno de los costados del cerramiento de la cancha de futbol 8) 220 ESPACIO LIBRE INADECUADO PARA MOVIMIENTO DE PERSONAS U OBJETOS (Cancha futbol 8)
FACTORES DEL TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES 009 Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a perdida (No se identifican varillas sobresalientes en costado de la cancha y arcos para división de cancha)	250 BROMAS O JUEGOS PESADOS (Tratar de ganar ventaja en el juego, empujando al compañero, por parte del contrincante). 400 FALTA DE ATENCION DE LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (No se inspecciona el lugar antes de iniciar el partido de futbol “Varillas sobresalientes y arcos metálicos”)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador lesionado y al contrincante recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en juego limpio y las consecuencias que pueden afectar su salud.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Agua Potable, Control perdidas
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida, así mismo incentivar en los compañeros la solidaridad en caso de presentarse alguna eventualidad en el desarrollo de los eventos deportivos.
- Dar a conocer al administrador de las canchas, el evento presentado con el fin de que se tomen las acciones correctivas para continuar con la programación deportiva

IBAL

Tener en cuenta la responsabilidad por parte de los trabajadores en procurar el cuidado integral de su salud, enfatizando en juego limpio y las consecuencias que pueden desencadenar comportamientos inseguros.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

Refiere el trabajador que el 15 de octubre de 2019, siendo las 9:40am se encontraba en el área de almacenamiento de medidores y materiales organizando los mismos, en el momento que iba a salir de dicha área, da el último paso en un desnivel (Escalón) el cual estaba mojado (Agua en la superficie), haciéndolo resbalar, caer y género que se doblara el tobillo derecho, presentando dolor e inflamación aclarando que no puede apoyar el pie.
El Trabajador fue remitido inmediatamente a la Clínica Ibagué donde recibió atención médica.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
304 Rutina – Monotonía (El trabajador realiza la actividad todos los días y varias veces al día)	Defecto de los agentes 030 Resbaloso Se evidencia área resbalosa por los siguientes aspectos: *Se presentan fugas de las bombas de micro medición (Sistema del banco de pruebas) *Se rebosa el tanque de aguas claras
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 Ingeniería inadecuada 103 Estándares, especificaciones y/o criterios de diseños inadecuados 300 Mantención deficiente 308 Aspectos correctivos inapropiados para reemplazo de partes defectuosas 600 Uso y desgaste 603 Inspección o control deficiente	100 Omitir el uso de Elementos de Protección Personal – Calzado adecuado (En el momento del evento el trabajador usaba calzado que no tenía buena huella, lo que generó que se deslizara y se le doblara el pie) 400 Falta de atención a las condiciones del piso (Teniendo en cuenta que el piso estaba inundado por fuga de agua en el área)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas, atención al entorno por donde se desplaza y uso adecuado de EPP.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión de Control Perdidas.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar baypas entre tanque Belén y Ciudad para que no haya necesidad de regular las válvulas de salida de planta 1 Nota: Según información suministrada por el personal ya está en proceso esta gestión.
- Se recomienda evaluar si existe la necesidad de realizar adecuaciones en las almenaras de purga de aire de salida de la conducción de planta 1 (Tuberías de 27 pulgadas).
- Realizar mantenimiento a las bombas que alimentan el banco de pruebas de laboratorio de micro medición.

IBAL

Es fácil prevenir la mayoría de los resbalones, tropiezos y caídas si presta atención por dónde camina, manténgase concentrado en la tarea y conserve su área de trabajo limpia. Trabaje de manera segura así al final del día de trabajo podrá ir a su casa sano.

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que el viernes 25 de Octubre a las 4:00pm, se encontraba realizando su labor habitual de mensajería y correspondencia en las oficinas de la sede la 15, al ir bajando de las escaleras que dirigen del segundo al primer piso faltando dos escalones, da el paso con el pie derecho sintiendo que se le dobla y no se deja caer sujetándose de la baranda (Pasa manos), sintiendo inmediatamente un dolor intenso en la rodilla que lo afectaba cada vez que caminaba y el trabajador no le presto mayor importancia al suceso. Hasta el día 28 de Octubre el trabajador decide hacer el reporte ya que el dolor en la rodilla persiste, además de inflamación en la misma y presentando mucha dificultad para caminar

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
NO APLICA	NO APLICA
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 control e inspecciones inadecuados de las construcciones	400 FALTA DE ATENCIÒN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES. (El trabajador no miro antes de dar el paso a diferente nivel, y por eso no coloco el pie firme de manera adecuada, lo cual causo que se le doblara)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado al momento transitar por escaleras y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo
- Actualizar matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo del proceso de ambiente físico
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida

Mirar antes de dar el paso a diferente nivel cuando se transite por escalones y caminar concentrado por las vías de desplazamiento.

IBAL

ACCIDENTES DE TRABAJO

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

La trabajadora el 12 de Noviembre de 2019, siendo las 11:30 am se encontraba en una reunión de comité de personal, en el momento que dicha reunión finaliza, ella se dispone a ponerse de pie, en el momento que se levanto de la silla se le dobla el pie derecho, presentando mucho dolor e inflamación, la trabajadora fue remitida inmediatamente a la clínica Ibagué.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
Capacidad Mental/psicológica Inadecuada Incapacidad para sostener la pose corporal Capacidad de movimiento corporal limitada. Bajo tiempo de reacción TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA Restricción de movimientos	NA
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
NA	Apoyar el pie afectado por accidente de trabajo, de hace aproximadamente un mes

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Control Perdidas,

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

ASUMIR LA SEGURIDAD COMO UN VALOR DE VIDA, CUIDAR NUESTRO CUERPO, MENTE Y ESPIRITU ES FUNDAMENTAL PARA TRABAJAR NUESTROS SUEÑOS

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere el 20 de noviembre de 2019 que a las 9:22 am se encontraba transitando por la calle 70 con mirolindo carril bajando, buscando direcciones y por ende medidores, indica que la carretera estaba mojada por agua estancada que fluye por el lugar lo que ocasiona que la moto se deslice pierda el equilibrio, haciéndolo caer golpeándose la pierna izquierda y el brazo izquierdo, presentando laceraciones, inflamación y dolor.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 bajo tiempo de reacción. Exceso de confianza	600 Riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros Riesgos Públicos 640 Riesgo Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) 700 Riesgos Públicos 780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general), (La calle especificada estaba húmeda y por ende resbalosa, y cualquier otro conductor se pudo haber caído)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
NA	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba mojada y por lo tanto tenía que manejar un poco más suave que lo normal sobre el terreno liso para evitar caerse).

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado en vías húmedas.

- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial

- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

ES IMPORTANTE MANEJAR CON PRELACION POR EL AUTOCUIDADO CUANDO SE DESPLACE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

IBAL

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere el 13 de Noviembre de 2019 que a las 5:00 pm se encontraba realizando actividades del equipo vactor, en el sector del colegio Gimnasio los Robles, vía a Bavaria, que al colocar la tapa pozo se resbala y rueda luego golpeándose la pierna izquierda al lado del testículo, generándole una contusión de la cadera.

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 bajo tiempo de reacción.	600 riesgos Ambientales en Trabajos Exteriores, Distintos a los Otros Riesgos Públicos 640 riesgo Naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) 700 riesgos Públicos 780 Otros Riesgos Públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
106 evaluación deficiente para el comienzo de una operación (No hubo un análisis de terrero rural antes de iniciar la labor)	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (el trabajador no presto atención a las condiciones inestables del terreno a trabajar.) No se pone atención donde pisa y en los alrededores

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en el auto cuidado al momento de transitar por terrenos irregulares
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Saneamiento Básico
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

IBAL

Evaluar y prestar atencion a las condiciones del area a operar antes de iniciar labores.

IBAL