

Roberto Santofimio, gerente del IBAL.

Muy buen día, lo que vamos a ejecutar el día domingo es una revisión del sistema de alcantarillado en el carril de ascenso de la carrera quinta a partir de la calle 25 y más o menos hasta la calle 24. El colector de agua combinada que transcurre por allí pues es más prolongado pero necesitamos conocer con certeza cuáles son las condiciones en que se encuentra trabajando y hacer una reparación por un hundimiento que se presentó muy cerca de la calle 25.

Dentro del proceso que se está realizando de pavimentación de la carrera quinta nosotros pretendemos ejecutar las obras de las redes de alcantarillado que permitan garantizar en el tiempo los trabajos que se vienen ejecutando por el sistema estratégico de transporte. Por ello vamos a hacer esta intervención y aprovechamos la misma para conocer el estado del colector en el sector a partir de la calle 25 hacia la calle 21.