IBAL

SA ESP OFICIAL

EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

2023

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 106 falta de juicio 107 escasa coordinación 108 bajo tiempo de reacción, de acuerdo a la actividad, no se hizo una inspección del entorno de los riesgos que puede tener el sitio del trabajo. Exceso de confianza	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 010 elaborado, construido, ensamblado inapropiadamente. 030 resbaloso.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 control e inspecciones inadecuados de las construcciones, peldaños muy pequeños **300 MANTENCIÓN DEFICIENTE** 308 aspectos correctivos inapropiados para reemplazo de partes defectuosas	**350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** 359 no especificados en otra parte

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario de planta trabajaba en la sede La Pola en planta 2, aproximadamente a la 1:55 de la tarde se dirigía a tomar muestras en la parte de agua clarificada donde el agua ya sale hacia el tanque, en el camino, bajando por unas escaleras en el tercer escalón la bota se le enreda y el tobillo se le dobla, por no dejarse caer duro usa los brazos como apoyo, el brazo izquierdo se le va hacia atrás y en ese momento siente punzón sobre el hombro donde afirma que presenta un fuerte dolor. El operario es remitido a asotrauma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención en transito sobre superficies irregulares o escaleras, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Potabilización del agua

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en prevención transito por superficies irregulares, escaleras, Prevención en caídas a un mismo y diferente nivel

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

REALICEMOS LAS TAREA DE MANERA SEGURA. TENGAMOS PRECUACION CON LOS AGENTES DEL ENTORNO

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 106 falta de juicio 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	**000 DEECTO DE LOS AGENTES** 030 resbaloso, porque había llovido
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
No hay excusas.	**400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (**Manifiesta que piso estaba húmedo**).** **500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA** 509 no especificados en otra parte, iba subiendo una cuesta a 5 km de velocidad. **600 ERRORES DE CONDUCCIÓN** 601 conducir demasiado despacio, en terrenos pendientes pronunciadas.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario se encontraba haciendo una ruta de suspensión de ciclo 1 sobre la carrera 14 con calle 1c en el barrio Alaska, manifiesta que aproximadamente a las 10:30 de la mañana en recorrido de ascenso por calle de fuerte pendiente en el barrio Alaska pierde el control de la motocicleta cayendo hacia atrás y la moto cae sobre él, en el momento es auxiliado por personal de la comunidad. El operario presenta herida sobre la pierna derecha en parte delantera (canilla) y afirma tener dolor en el área de la clavícula.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes oculares, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en prevención de accidentes de tránsito

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

REALICEMOS LAS TAREA DE MANERA SEGURA. TENGAMOS PRECUACION CON LOS AGENTES DEL ENTORNO

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FISICA FISIOLOGICA INADECUADA 002 capacidad física limitada, Trabajador que venía con molestia en el mismo segmento corporal por antecedente de haber sufrido un accidente laboral en febrero de 2021 con diagnostico de contusión de hombro derecho. **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA** 106 falta de juicio 107 escasa coordinación 108 bajo tiempo de reacción, de acuerdo a la actividad, no se hizo una inspección del entorno de los riesgos que puede tener el sitio del trabajo. Exceso de confianza	**980 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE** 999 No hay condición ambiental peligrosa.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DFICIENTES 002 asignación de responsabilidades poco claras o conflictivas, teniendo en cuenta que en la empresa actualmente tiene poco personal y para poder cumplir con las operaciones los trabajadores deben realizar actividades ocasionales para los cuales no fueron contratados. 011 ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades y con las exigencias que demanda la tarea, teniendo en cuenta que el trabajador se acercó a mirar lo que estaban realizando. **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte	**200 NO ASEGURAR O ADVERTIR** 203 omitir la colocación de avisos, señales y tarjetas, etc. El área no estaba señalizada. **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VENCIDADES** **550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA** 559 No especificados en otra parte

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 13 de abril en el barrio Palma del Río a las 5:00 de la tarde, el trabajador se paró sobre el andén al borde de una excavación donde el personal operativo estaba trabajando en el lleno del mismo. El andén estaba socavado, cedió, y el trabajador cayó sobre el otro trabajador (operario) pero se resintió el brazo derecho que tenía adolorido.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención durante el tránsito por superficies irregulares, caídas diferente y mismo nivel, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa.

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en prevención de accidentes Tránsito por superficies irregulares, verificación del entorno, caidas a un mismo y a diferente nivel.

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

REALICEMOS LAS TAREA DE MANERA SEGURA. TENGAMOS PRECUACION CON LOS AGENTES DEL ENTORNO

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza **200 TENSION FISICA O FISIOLÓGICA** 202 fatiga debido a la carga o duración de las tareas (Turno de 6:00 pm a 6:00 am) **300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA** 304 rutina o monotonía, exigencia para un cargo sin trascendencia	**000 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE** 099 Otros defectos no especificados en otra parte **200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 260 Iluminación inadecuada(insuficiente luz para la operación, brillo, etc) El personal manifiesta la iluminación deficiente en horas de la noche.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DFICIENTES 104 control e inspecciones inadecuados de las construcciones (al inspeccionar escaleras el primer escalón necesita cinta antideslizante.	**350 USO INAPROPIADO DE LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO** 359 No especificadas en otra parte (el operario no hizo agarre del pasamanos) **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (**Falta de verificación de escaleras al descender)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Operario quien se dirige al sector de cloro a revisar la báscula al momento de bajar las escaleras metálicas que conducen al auditorio se tropieza y se cae golpeándose en cintura ocasionándole dolor e infamación.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en Se anexan recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en recomendaciones para evitar accidentes en escaleras, prevención de caídas a un mismo nivel, distinto nivel, acciones preventivas y correctivas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.,

Instalación de cinta antideslizante en escalon de descanso de las escaleras.

Solicitar a ambiente físico mejorar la iluminación del área.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Divulgación de tips y recomendaciones para el personal en tránsito por áreas con desnivel y escaleras

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

SI PUEDES CORRER ES PORQUE TIENES TIEMPO, SALUD Y VIDA,PERO PRIMERO CAMINA CON CUIDADO, PASO A PASO.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza por actividad rutinaria) 106 Falta de juicio (prevención con el tránsito de terceros)	**700 RIESGOS PUBLICOS** 710 Riesgos de transporte público
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que se dio capacitación en seguridad vial)	**600 ERRORES DE CONDUCCIÓN** 601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (en sectores de gran flujo vehicular, en versión del trabajador afirma velocidad de 50 km/h

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario se encontraba haciendo unas reconexiones en la calle 41# 4c26, termino esa reconexión y se dirigía a multifamiliares del Jordán aproximadamente a la 1:00 p.m. cuando bajaba por la carrera quinta con 60 un vehículo Spark lo cerró no puso direccional y por esquivar el vehículo perdió el control y cayo al piso, lo auxiliaron otras personas que también venían en moto, de inmediato aviso al supervisor Alan, por sus propios medios se dirigió a Unitrauma del Tolima.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo por riesgo vial

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Cartera (OPERARIO 01)

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Reinducción en seguridad vial

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

REALICEMOS LAS TAREA DE MANERA SEGURA. TENGAMOS PRECUACION CON LOS AGENTES DEL ENTORNO

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción **500 FALTA DE HABILIDAD** 503 Operación esporádica	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 099 Otros defectos no especificados en otra parte (hueco en vía pública) **700 RIESGOS PUBLICOS** 710 Riesgos de transporte público 720 Riesgos del tráfico
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que se dio capacitación en seguridad vial)	**400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES** **600 ERRORES DE CONDUCCIÓN** 601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario se transportaba en su motocicleta desde la oficina de la calle 60 pasaba a las 9:00 a.m. por la calle doble sentido principal del barrio Vasconia reservado frente a la casa 1 de la manzana 1 , por causa de un hueco que no logra ver y no puede esquivar porque venia una buseta en contravía sufre caída lastimándose el codo, la muñeca y la rodilla izquierda ya que cayo sobre este lado. reporta al supervisor.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo por riesgo vial

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Cartera (OPERARIO 01)

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Reinducción en seguridad vial y prevención de accidentes.

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

NUNCA APRATES LA MIRADA DEL TRÁFICO O DE LA CARRETERA

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA (Exceso de confianza) 300 TENSION MENTAL O PSICOLÓGICA 304 Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia.	**980 CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE** 999 No hay condición ambiental peligrosa.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N/A	**350 USO INAPROPIADO DE LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO** 353 Agarrar objetos de forma inadecuada 355 Agarrar los objetos de forma errada

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El auxiliar de laboratorio al tratar de transportar tres galones desde el laboratorio de calidad de agua al dique en planta 1 golpeó el dedo corazón de la mano izquierda con uno de los galones, se siente un dolor fuerte por el golpe, pero sigue con la labor. el accidente sucedió el 22 de mayo de 2023 a las 11:50 a.m.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, y manejo de cargas

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Aseguramiento de calidad de agua (auxiliar de laboratorio)

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en prevención de accidente y manejo adecuado de cargas.

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

EL TRABAJO MAS PRODUCTIVO ES EL QUE SALE DE LAS MANOS DE UN HOMBRE CONTENTO

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza por actividad rutinaria, no se asegura al descender del vehículo) 300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA 304 Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia	N/A
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado y prevención de accidentes	**350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** 359 No especificadas en otra parte **400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 31 de mayo en el Conjunto Yurupari de la ciudad de Ibagué, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, el operario trabajaba en el camión vactor en la limpieza de alcantarillado, al descender del carro manifiesta pisar el primer estribo con el pie derecho, resbalando y cayendo sentado sobre el piso de la cabina golpeándose la zona trasera de la pelvis, también manifiesta tener dolor inguinal. termina la jornada laboral y en horas de la noche asiste a asotrauma a la atención médica.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, por caídas a diferente nivel

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección operativa(OPERARIO 02)

Solicitar a ambiente físico mejorar la iluminación del área.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en prevención de caídas al mismo y diferente nivel.

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

SI PUEDES CORRER ES PORQUE TIENES TIEMPO, SALUD Y VIDA,PERO PRIMERO CAMINA CON CUIDADO, PASO A PASO.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza por actividad rutinaria)	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 035 desgastado, cuarteado o raído, roto, etc. **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS** 620 Materiales o equipo defectuoso de extraños
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado y el reporte inmediato de accidentes de trabajo y condiciones inseguras.	**100 OMITIR EL USO DE PROTECCION PERSONAL DISPONIBLE** **FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES** (Falta de mantenimiento de las cajillas y tapas)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 4 de mayo aproximadamente a las 11:00 de la mañana el operario se encontraba en el barrio Altamira en la carrera 3 sur número 82-16 realizando re lecturas de contador, sufrió un golpe en la mano derecha con la tapa del contador, el operario comenta no haber sentido dolor al momento, al otro día siente dolor e inflamación en el dedo índice. informa el accidente el día 5 de mayo y asiste a la eps salud total al área de urgencias.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, verificación del entorno y área de trabajo.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Cartera

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en prevención de accidentes, análisis seguro de trabajo y riesgo locativo.

Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

REALICEMOS LAS TAREA DE MANERA SEGURA. TENGAMOS PRECUACION CON LOS AGENTES DEL ENTORNO

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 002 capacidad de movimiento corporal limitada (Dos personas en motocicleta con carga inadecuada) **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA** 108 bajo tiempo de reacción	**300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS** 339 Métodos o procedimientos peligrosos no especificados en otra parte **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS** 640 Riesgos naturales(riesgos de terrenos irregulares o inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado y seguridad vial) **200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES** 209 transporte inadecuado de los materiales	**400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES** (terreno de pendiente fuerte, zona destapada y calle cerrada). **600 ERRORES DE CONDUCCIÓN** 601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

En el barrio independiente, cerca a la manzana d casa 5 aproximadamente a las 11:30 a.m. se hacía la visita técnica, se desplazaban los operarios en motocicleta por vía de fuerte pendiente, al tomar una curva se frena la moto y rueda hacia atrás cayéndose hacia el lado derecho, el operario manifiesta fuerte dolor en la pierna derecha, el conductor de la motocicleta afirma ir a una velocidad de 5 km/h, el operario se traslada por sus propios medios a Asotrauma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, seguridad vial, reporte oportuno de incidentes y accidentes.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección operativa (Operario 02)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Capacitación en prevención de accidentes, análisis seguro de trabajo y seguridad vial.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

Si puedes correr es porque tienes tiempo, salud y vida, pero primero camina con cuidado, paso a paso.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza) **500 FALTA DE HABILIDAD** 503 exposición esporádica	**ACTOS SUBESTANDARES O INSEGUROS:** 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 control e inspecciones inadecuado de las construcciones (falta de tapa o rejilla) **600 USO Y DESGASTE** 603 Inspección y control deficiente	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 099 Otros defectos no especificados en otra parte (falta de rejilla sobre válvula). **500 INADECUADAMENTE PROTEGIDOS** 510 Sin protección (riesgos mecánicos o físicos)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador se encontraba inspeccionando el compresor para disponerse a salir a terreno, al girarse no se percata que había un hueco lleno de agua lo que ocasiono que se tropezara y generara la lesión en el tobillo del pie derecho, generando inflamación.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando la seguridad en los sitios de trabajo y evitar caídas al mismo y diferente nivel, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección operativa.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado.
- capacitaciones en seguridad en el trabajo, caídas al mismo nivel y análisis para trabajo seguro.

MENSAJE

Si puedes correr es porque tienes tiempo, salud y vida, pero primero camina con cuidado, paso a paso.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 002 Capacidad de movimiento corporal limitada (Dos personas en motocicleta con carga inadecuada) **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA** 108 bajo tiempo de reacción	**300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS** 339 Métodos o procedimientos peligrosos no especificados en otra parte **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS** 640 Riesgos naturales(riesgos de terrenos irregulares o inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto).
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado y seguridad vial) **200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES** 209 Transporte inadecuado de los materiales	**400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES** (terreno de pendiente fuerte, zona destapada y calle cerrada). **600 ERRORES DE CONDUCCIÓN** 601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

En el barrio independiente, cerca a la manzana d casa 5 aproximadamente a las 11:30 a.m. se hacía la visita técnica, se desplazaban los operarios en motocicleta por vía de fuerte pendiente, al tomar una curva se frena la moto y rueda hacia atrás cayéndose hacia el lado derecho, el operario manifiesta fuerte dolor en la pierna derecha, el conductor de la motocicleta afirma ir a una velocidad de 5 km/h, el operario se traslada por sus propios medios a Asotrauma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, seguridad vial, reporte oportuno de incidentes y accidentes.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección operativa (Operario 02)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Capacitación en prevención de accidentes, análisis seguro de trabajo y seguridad vial.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

Si puedes correr es porque tienes tiempo, salud y vida, pero primero camina con cuidado, paso a paso.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción (Exceso de confianza) **FACTORES DEL TRABAJO:** **000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES** 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado, manejo de cargas y uso adecuado de herramientas) **400 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS** 401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	**300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS** 320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos 339 Métodos o procedimientos peligrosos no especificados en otra parte 340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 013 Retroalimentación deficiente en relación con el desempeño (ya que en varias oportunidades se les han dado la retroalimentación, haciendo énfasis en el auto cuidado, manejo de cargas y uso adecuado de herramientas) **400 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS** 401 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	**100 OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DISPONIBLE** **200 NO ASEGURAR O ADVERTIR** 205 Soltar o mover pesos, etc., sin dar avisos o advertencia adecuada **350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** 356 Usar las manos en lugar de las herramientas manuales(para alimentar, limpiar, reparar, ajustar, etc.)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

En el barrio independiente, cerca a la manzana d casa 5 aproximadamente a las 11:30 a.m. se hacía la visita técnica, se desplazaban los operarios en motocicleta por vía de fuerte pendiente, al tomar una curva se frena la moto y rueda hacia atrás cayéndose hacia el lado derecho, el operario manifiesta fuerte dolor en la pierna derecha, el conductor de la motocicleta afirma ir a una velocidad de 5 km/h, el operario se traslada por sus propios medios a Asotrauma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, seguridad vial, reporte oportuno de incidentes y accidentes.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección operativa(OPERARIO 02)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación en prevención de accidentes, análisis seguro de trabajo y seguridad vial.
- Firma Acta de reincorporación laboral.

MENSAJE

Si puedes correr es porque tienes tiempo, salud y vida, pero primero camina con cuidado, paso a paso.